

**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Agência Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – AGETUL**

*P/ Dir. Administrativo  
ordens e providências*

03  
302

Valdey José da Silva Júnior  
Presidente - AGETUL  
Decreto nº 025, 2021  
16.03.22

Memorando nº 044/2022

Goiânia, 15 de março de 2022.

De: **Supervisão Geral do Parque Mutirama**  
Para: **Gabinete da Presidência**

Prezado,

Venho por meio deste, solicitar contratação de empresa para execução de restauração artística do equipamento de diversão Music Express (Bicho da Seda). Justifica-se tal contratação, uma vez que a estrutura temática da atração se encontra desgastada devido as intemperes do tempo a qual o equipamento de diversão está exposto. Há real necessidade de restauração artística da atração, para que o aspecto lúdico do equipamento seja conservado. Segue no Anexo I, relatório fotográfico e descritivo das atuais condições temáticas da atração.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

*Itallo Gomes*  
**Itallo Costa Gomes**  
Supervisor Administrativo  
AGETUL – Matrícula nº 1454781

<b>RECEBIDO</b>	
16/03/2022 às 16:20 H	
MATRÍCULA:	1442929
ASS:	<i>Itallo</i>
Secretaria/Geral - AGETUL	

Avenida Contorno com Avenida Independência S/N Setor Central  
Goiânia – GO. CEP: 74055140 – Tel.: 55 62 3524-7281

www.goiania.go.gov.br




**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Agência Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – AGETUL**

04  
2022

**ANEXO I (Relatório Fotográfico – Dia: 14/03/2022)**

Foto 1



Fachada frontal do equipamento.

Foto 2



Desgastes na plotagem na ala direita da fachada frontal.

Foto 3



Detalhes na plotagem na ala esquerda da fachada frontal.

Avenida Contorno com Avenida Independência S/N Setor Central  
Goiânia – GO. CEP: 74055140 – Tel.: 55 62 3524-7281


*Itallo Gomes*  
**Itallo Costa Gomes**  
AGETUL - MUTIRAMA  
Supervisor Administrativo  
Mat.: 1454781 - 01



# PREFEITURA DE GOIÂNIA

Agência Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – AGETUL

Foto 4



Fachada traseira apresenta desgaste na coloração artística.

Foto 5



A lona da fachada traseira se encontra se fixação.

Foto 6



A lona da fachada traseira se encontra rasgada.

Foto 7



Fachada lateral apresenta desgaste na coloração artística.

Avenida Contorno com Avenida Independência S/N Setor Central  
Goiânia – GO. CEP: 74055140 – Tel.: 55 62 3524-7281

*Itallo Gomes*  
**Itallo Costa Gomes**  
AGETUL - MUTIRAMA  
Supervisor Administrativo  
Mat.: 1454781 - 01