



Referência: Processo nº: 23.13.000003872-9

**Relatório Final de Avaliação – Prova de Conceito – Edital de Pregão Eletrônico nº 90007/2024
– Lote 02**

Trata-se de relatório final de avaliação de Prova de Conceito referente ao Lote 02 do Edital de Pregão Eletrônico nº 90007/2024, da Secretaria Municipal de Administração, tendo como órgão interessado a Secretaria Municipal de Mobilidade – SMM, que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos novos e sem uso, e de sistemas voltados à segurança global das vias sob circunscrição da Secretaria Municipal de Mobilidade – SMM.

A avaliação do Lote 02 ocorrerá por meio do teste em campo dos equipamentos fixos e portáteis ofertados pela licitante **CONSÓRCIO FISCALIZA GYN**, composto pelas empresas **VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A** e **SIGVIAS INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, segundo as disposições do item 8 do Termo de Referência, bem como dos Despachos nº 1940/2024, 1998/2024 e 2000/2024 que formalizaram:

- i. Despacho nº 1940/2024: convocação da licitante para a realização da Prova de Conceito, por meio da avaliação de seus equipamentos fixos e portáteis ofertados com vistas ao atendimento dos itens 7.2, 7.3 e 7.5 do Termo de Referência. Tal comunicação determinou a implantação dos equipamentos fixos aos seguintes locais:
 - a. Equipamento do tipo Lombada Eletrônica, para atendimento ao item 8.12.2.1 do Termo de Referência, à Av Esperança Qd Area Lt Area Oposto Qd 17 B Gleba Sent N/S, segundo as coordenadas geográficas:
 - i. Latitude: -16.601510°;
 - ii. Longitude: -49.258765°;
 - b. Equipamento do tipo Radar Misto, para atendimento ao item 8.12.2.2 do Termo de Referência, à Av Perim Norte X Rua Pascoal Mor B St Candida De Moraes Sent O/L, segundo as coordenadas geográficas:
 - i. Latitude: -16.650736°;
 - ii. Longitude: -49.326449°;





- c. Já quanto equipamento do tipo Radar Portátil ofertado, fora determinado ao Despacho em menção que fosse disponibilizado à mesma data do início de operação dos equipamentos elencados, para sua avaliação, por 2 (duas) horas consecutivas, para coleta de dados e imagens posteriormente avaliadas por esta Comissão.
- ii. Despacho nº 1998/2024: formalização do roteiro de avaliação da Prova de Conceito, em que discorreu-se acerca de detalhes da avaliação dos equipamentos disponibilizados. A esta comunicação, fora estabelecido que:
 - a. O equipamento do tipo Lombada Eletrônica teria seu início de operação às 10h00 do dia 19 de novembro de 2024, finalizando-se às 10h00 do dia 22 de novembro de 2024.
 - b. O equipamento do tipo Radar Misto teria seu início de operação às 10h00 do dia 19 de novembro de 2024, finalizando-se às 10h00 do dia 22 de novembro de 2024.
 - c. No que se refere à avaliação dos equipamentos, estabeleceu-se ainda à comunicação em menção que, em vistas da impossibilidade de avaliação, no âmbito de um teste em escala reduzida natural a uma Prova de Conceito, de todas as especificações técnicas dos equipamentos ofertados, não haveria necessidade de avaliação dos equipamentos quanto às suas descrições técnicas elencadas ao item 7 do Termo de Referência, visto que tal conformidade já havia sido verificada pela equipe de planejamento da contratação quanto da análise da documentação técnica da licitante, como se demonstra do recorte do Despacho:

“Segundo disposição do item 8.4 do Termo de Referência, é parte integrante da documentação relativa à Prova de Conceito os documentos técnicos encaminhados pelas licitantes junto à sua habilitação técnica.

Haja vista o envio, por parte das licitantes, da documentação referente aos descritivos técnicos dos equipamentos ofertados – incluindo-se assim aqueles avaliados no âmbito desta Prova de Conceito – tal





documentação fora analisada pelo setor demandante da contratação, que se pronunciou pela aceitabilidade da proposta da licitante e por sua habilitação técnica, na forma dos Despachos nº 446/2024, 447/2024, 448/2024, 449/2024, 1931/2024, 1932/2024 e 1933/2024.

Estas manifestações da equipe de planejamento da contratação se deram de forma fundamentada no atendimento das descrições técnicas dos equipamentos ofertados às disposições dos itens 7.2, 7.3 e 7.5 do Termo de Referência, na forma dos despachos elencados.

Assim, tendo-se em vista a impossibilidade de avaliação de todas as descrições técnicas dos itens 7.2, 7.3 e 7.5 do Termo de Referência no âmbito da Prova de Conceito, por suas características inerentes de avaliação em escala reduzida – considerando-se especialmente o período de operação de 3 (três) dias – entende-se pela condução da Prova de Conceito tão somente no que fora preconizado ao item 8 do Termo de Referência, não havendo necessidade de avaliação dos equipamentos quanto a suas descrições técnicas elencadas ao item 7, visto que tal conformidade já fora verificada pela equipe de planejamento da contratação quando da análise de sua documentação técnica.

Assim, passa-se a descrever o roteiro de avaliação dos equipamentos e sistemas ofertados quanto às disposições do item 8 do Termo de Referência, que descreve os procedimentos da Prova de Conceito.”

- d. Estabeleceu-se então que os equipamentos seriam avaliados no âmbito dos testes preconizados ao item 8 do Termo de Referência, no que tange às Medições de Campo e a Operação Ininterrupta, percorridas neste Relatório.
- iii. Despacho nº 2000/2024: formalização, em vistas à solicitações dos Consórcios Fiscaliza Gyn e Anhanguera, de adiamento da Prova de Conceito, fundamentadamente ao item 8.1 do Termo de Referência, em 7 (sete) dias corridos. Assim, definiram-se para o Lote 02 as seguintes datas de início da avaliação de seus equipamentos.
 - a. 01 (um) equipamento fixo de Lombada Eletrônica, implantado à Av.





- Esperança, Vila Itatiaia, que deveria operar das 10h00 do dia 26 de novembro de 2024 às 10h00 do dia 29 de novembro de 2024;
- b. 01 (um) equipamento tipo Radar Misto, implantado à Av. Perimetral Norte, Cândida de Moraes, que deveria operar das 10h00 do dia 26 de novembro de 2024 às 10h00 do dia 29 de novembro de 2024;
 - c. 01 (um) equipamento tipo Radar Portátil, que deveria estar disponível para avaliação, na forma dos Despachos nº 1940/2024 e 1998/2024 às 10h00 do dia 26 de novembro de 2024. Tal equipamento fora, portanto, avaliado na forma dos despachos em menção, às datas de 26 e 27 de novembro de 2024.

Tendo sido expostas as definições desta Comissão de Avaliação publicizadas preliminarmente à realização da Prova de Conceito, passa-se à análise dos procedimentos seguidos durante a etapa de testes, e as avaliações realizadas por esta Comissão.

Ressalta-se que todas as imagens e dados dispostos a este relatório, que contenham informações sensíveis e pessoais a condutores – tais como placas de veículos, horários de passagens de veículos em determinados locais – foram ocultadas, visto que o presente relatório será publicado e disponibilizado à população em geral, ao site da Prefeitura de Goiânia.

1. Da formalização de início da Prova de Conceito

No momento de formalização de início da Prova de Conceito do Lote 02, à Avenida Perimetral Norte, conforme lavrado à ata de sessão pública da prova de conceito, reuniu-se esta Comissão, junto aos representantes da licitante avaliada, bem como da licitante Consórcio Anhanguera – provisoriamente classificado em primeiro lugar aos Lotes 01 e 03, também avaliados no âmbito da Prova de Conceito – para formalização do início de funcionamento dos equipamentos disponibilizados.

Assim, foram identificados os números de série dos equipamentos fixos e portáteis ofertados, devidamente registrados em fotografias anexas ao Processo SEI. Fora então formalizado o início dos equipamentos implantados, ao passo que se realizou, por parte desta





Comissão. Após esta formalização de início da avaliação, iniciou-se, concomitantemente à fase de operação ininterrupta, a fase de medições de campo, conforme de expõe.

2. Da fase de medições de campo

a. Da realização de passagens teste em simulação de infrações

Em conformidade com o item 8.16.8 do Termo de Referência, foram realizadas por esta Comissão passagens de veículos de teste em simulação de situações de infrações, também com vistas à verificação do estado da integração dos equipamentos ofertados aos sistemas avaliados no âmbito do Lote 03, conforme disposição dos Despachos nº 1940/2024 e 1998/2024, além do item 8.21.1 do Termo de Referência.

Assim, foram realizadas passagens em simulação de infrações de excesso de velocidade ao equipamento tipo Barreira Eletrônica, identificando sua transmissão ao Sistema para Triagem, Gestão Técnica, Processamento e Emissão de Relatórios avaliado no âmbito do Lote 03, como se demonstra:






Figura 1 - Avaliação do item 8.16.8 do Termo de Referência – Imagem de comprovação de registro de infração simulada







Figura 2 - Avaliação do item 8.16.8 do Termo de Referência – Imagem de comprovação de registro de infração simulada

Após a realização destas passagens procedeu-se à verificação, no âmbito da fase de Medições de Campo, do equipamento tipo Radar Misto disponibilizado pela licitante, realizando da mesma forma, passagens teste simulando as situações de infrações passíveis de verificação em Prova de Conceito. Assim, foram realizadas passagens em simulação de: excesso de velocidade; avanço semafórico; e parada sobre a faixa de pedestres.





Local: AV PERIM NORTE X RUA PASCOAL MOR B ST CANDIDA DE MORAIS SENT O L
Cod. Equip.: GOSM7M701 No.Img.: 061359 Municipio: GOIÂNIA UF: GO Orgao Aut.: SMM
Data: 26/11/2024 Hora: 10h38min09s Equip.: FSC110-0644 Faixa: 2
Vel. max.: 040 km/h Vel. med.: 073 km/h Vel. considerada: 071 km/h
CTE: 74710 Descrição: Trans. veloc. super. à max. perm. em mais de 50%



Data Ater.: 05/11/2024 Lat.: -16.65077 Long.: -49.32655

Figura 3 - Avaliação do item 8.16.8 do Termo de Referência – Imagem de comprovação de registro de infração simulada



Local: AV PERIM NORTE X RUA PASCOAL MOR B ST CANDIDA DE MORAIS SENT O L
Cod. Equip.: GOSM7M701 No.Img.: 061388 Município: GOIÂNIA UF: GO Orgao Aut.: SMM
Data: 26/11/2024 Hora: 10h40min46s Equip.: FSC110-0644 Faixa: 2
Tolerância de faixa: 5,90s T. Sinal vermelho: 6,00s T. sobre faixa: 68,50s
CTE: 96732 Descrição: Parar sobre a faixa de ped. na mudança de sinal luminoso - Fisc. Eletrônica




Figura 4 - Avaliação do item 8.16.8 do Termo de Referência – Imagem de comprovação de registro de infração simulada



Local: AV PERIM NORTE X RUA PASCOAL MOR B ST CANDIDA DE MORAIS SENT O L
Cod. Equip.: GOSM7M701 No.Img.: 061392 Município: GOIÂNIA UF: GO Orgao Aut.: SMM
Data: 26/11/2024 Hora: 10h50min06s Equip.: FSC110-0644 Faixa: 2
Tolerância de avanço: 3,00s Tempo de avanço: 6,70s
CTE: 00503 Descrição: Avançar o sinal vermelho do semáforo, exc houver sinaliz perm livre conv à direita – Fisc. Eletrônica




Figura 5 - Avaliação do item 8.16.8 do Termo de Referência – Imagem de comprovação de registro de infração simulada

Tendo sido finalizadas as medições de campo, procedeu-se então ao encerramento da sessão pública de formalização de início da Prova de Conceito do Lote 02. Em conformidade com os Despachos nº 1940, 1998 e 2000, os equipamentos fixos seguiram em operação até as 10h00 de 29 de novembro de 2024, tendo sido o equipamento portátil operado às datas de 26 e 27 de novembro, das 10h00 as 12h00, e 10h00 as 12h00 respectivamente.

Foram realizadas passagens teste também ao equipamento do tipo Portátil avaliado. Conforme disposição do Despacho nº 1998/2024, as imagens de operação do equipamento portátil foram entregues a esta comissão, na íntegra, para a realização das avaliações pertinentes, ao que se identificou o registro do veículo de testes em simulação de infrações:





Local: AV PERIMETRAL NORTE 9200 SENT GO-070 Faixa: 2MUNICÍPIO: GOIANIA UF:GO
Dt. Reg.: 27/11/2024, 10 h 15 min 19 s Equip.: RVGSC-1013 MARCA: Fiscal Tecnologia Dt. Verif.: 22/11/2024 Orgao Aut: SMM
Vel. max.: 030 km/h Vel. med.: 054 km/h Vel. Considerada.: 047 km/h
CTB:74710 - Trans. veloc. super. à máx. perm. em mais de 50%

Figura 6 - Avaliação do item 8.16.8 do Termo de Referência – Imagem de comprovação de registro de infração simulada

Assim, após o encerramento das avaliações em menção, recolheu-se esta Comissão, conforme disposição do Despacho nº 1998/2024, à análise dos dados coletados em campo, na forma dos itens 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20 do Termo de Referência.

b. Da contagem manual de tráfego

Conforme definição do item 8.16.5 do Termo de Referência, procedeu-se então à contagem manual de tráfego de veículos pela zona de detecção dos equipamentos, informada pela licitante ao momento da formalização de início.

A realização desta avaliação procedeu-se na forma do preconizado ao Despacho nº 1998/2024, ou seja: após as etapas de operação ininterrupta e medição de campo, por meio de arquivo de vídeo proveniente da câmera panorâmica presente aos equipamentos fixos implantados, que fora entregue pela licitante após o fim da fase de operação ininterrupta, na forma das comunicações acostadas ao processo SEI. Assim, procedeu-se à devida contagem do tráfego de veículos, em conformidade com o item 8.16.5 do Termo de Referência.

i. Contagem Manual – Barreira Eletrônica





De forma a garantir a isonomia do certame licitatório, fora estabelecida a seguinte faixa horária para realização da contagem de tráfego, para ambas as licitantes avaliadas: período das 13h00 às 17h00 – totalizando assim as quatro horas preconizadas ao item 8.16.5 do Termo de Referência – do segundo dia de operação dos equipamentos avaliados.

Assim, no que se refere aos equipamentos implantados para avaliação da solução ofertada pelo Lote 02, fora realizada a devida contagem de tráfego, da faixa horária mencionada, do dia 27 de novembro de 2024. Expõe-se assim os resultados obtidos:

Contagem manual de veículos

Data: 27/11/2024

Equipamento: GOSM2L501 / Faixa: GOSM2L501-1 e GOSM2L501-2

Local: Av. Esperança, Oposto Qd 17 B, Vila Itatiaia

Horário	Quantidade
13:00 - 13:59	388
14:00 - 14:59	343
15:00 - 15:59	306
16:00 - 16:59	339

Conforme definição do Despacho nº 1998/2024, extraiu-se do Sistema para Triagem, Gestão Técnica, Processamento e Emissão de Relatórios avaliado da licitante do Lote 03 o respectivo relatório de fluxo de veículos identificados pelos equipamentos avaliados.





MAPA DE FLUXO DE VEÍCULOS

Mês: novembro / 2024

Equipamento: GOSM2L501 / Faixa: GOSM2L501-1 / Local: Av. Esperança O Oposto Qd 17B / Sentido: Norte-S





Figura 7 - Avaliação do item 8.16.5 do Termo de Referência – Mapa de Fluxo de Passagens de Veículos

MAPA DE FLUXO DE VEÍCULOS

Mês: novembro / 2024

Equipamento: GOSM2L501 / Faixa: GOSM2L501-2 / Local: Av. Esperança O Oposto Qd 17B / Sentido: Norte-S



Assim, totalizaram-se os seguintes números de fluxo de veículos detectados pelos equipamentos de campo:

Tabela 1 - Fluxo de Veículos Identificados pelo Equipamento

Horário	Faixa 1	Faixa 2	Total
13:00 - 13:59	225	150	375
14:00 - 14:59	189	148	337
15:00 - 15:59	160	143	303
16:00 - 16:59	190	142	332

Ressalta-se não constar em Termo de Referência o desvio máximo admitido entre a contagem manual realizada pela Comissão e o quantitativo de veículos identificados pelo equipamento – evidentemente por conta da alta probabilidade de erro humano nesta contagem manual.

ii. Contagem Manual – Radar Misto

De forma a garantir a isonomia do certame licitatório, fora estabelecida a seguinte faixa horária para realização da contagem de tráfego, para ambas as licitantes avaliadas: período das 13h00 às 17h00 – totalizando assim as quatro horas preconizadas ao item 8.16.5 do Termo de Referência – do segundo dia de operação dos equipamentos avaliados.

Assim, no que se refere aos equipamentos implantados para avaliação da solução ofertada pelo Lote 02, fora realizada a devida contagem de tráfego, da faixa horária mencionada, do dia 27 de novembro de 2024. Expõe-se assim os resultados obtidos:

Contagem manual de veículos

Data: 27/11/2024

Equipamento: GOSM7M701 / Faixa: GOSM7M701-1 e GOSM7M701-2

Local: Av. Perimetral Norte x R. Pascoal Moreira, ST Cândida de Moraes





Horário	Quantidade
13:00 - 13:59	759
14:00 - 14:59	841
15:00 - 15:59	908
16:00 - 16:59	868

Conforme definição do Despacho nº 1998/2024, extraiu-se do Sistema para Triagem, Gestão Técnica, Processamento e Emissão de Relatórios avaliado da licitante do Lote 03 o respectivo relatório de fluxo de veículos identificados pelos equipamentos avaliados.

MAPA DE FLUXO DE VEÍCULOS

Mês: novembro / 2024

Equipamento: GOSM7M701 / Faixa: GOSM7M701-1 / Local: Av. Perimetral Norte x R. Pascoal Mor O O / Senti

HORA/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
00:00 - 00:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	100	0	102	92	0	138	87	44	36	35	46	48	
01:00 - 01:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	22	0	41	42	0	94	46	25	17	24	25	24	
02:00 - 02:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	34	0	24	40	0	66	34	14	11	13	18	20	
03:00 - 03:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	26	54	0	32	76	0	66	31	35	35	27	30	32	
04:00 - 04:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	34	112	0	88	114	0	134	26	69	76	29	59	76	
05:00 - 05:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	128	408	0	174	332	0	256	61	241	212	180	190	205	
06:00 - 06:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	244	914	18	416	1040	0	714	127	541	545	482	498	594	
07:00 - 07:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	969	1151	816	688	0	1161	216	674	671	672	663	705		
08:00 - 08:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	954	1156	758	1080	0	1062	317	624	539	537	481	537		
09:00 - 09:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	870	785	678	918	28	944	290	507	491	535	485	485		
10:00 - 10:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	735	833	726	876	0	837	319	465	432	451	452	457		
11:00 - 11:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	522	58	726	577	206	886	165	452	444	445	361	474		
12:00 - 12:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	82	321	274	177	859	892	412	461	418	422	376	471		
13:00 - 13:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772	18	414	0	576	987	862	351	483	456	425	415	497		
14:00 - 14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764	446	626	0	816	955	672	360	470	519	468	431	521		
15:00 - 15:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	918	622	696	8	396	999	458	423	481	462	475	430	451	
16:00 - 16:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	904	874	548	294	711	860	0	431	478	490	432	474	341
17:00 - 17:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	884	836	607	508	0	1050	746	428	536	491	507	502	447
18:00 - 18:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906	828	618	862	0	968	768	432	485	464	510	485	437	
19:00 - 19:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	792	760	340	810	0	884	812	422	391	407	370	399	441	
20:00 - 20:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	582	288	492	538	0	652	668	269	280	281	298	288	351	
21:00 - 21:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	464	0	398	410	0	372	309	246	179	236	236	201	351	
22:00 - 22:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	264	0	290	292	0	328	185	160	128	144	160	151	191	
23:00 - 23:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	138	0	184	224	0	246	114	85	76	73	96	107	117	
TOTAL DIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	1956	11486	10448	9535	8801	8551	9394	12844	5738	8139	7950	7829	75683	

■ Sem Fluxo
 ■ Abaixo da média do dia/hora
 ■ Acima da média do dia/hora

Figura 9 - Avaliação do item 8.16.5 do Termo de Referência – Mapa de Fluxo de Passagens de Veículos





MAPA DE FLUXO DE VEÍCULOS

Mês: novembro / 2024

Equipamento: GOSM7M701 / Faixa: GOSM7M701-2 / Local: Av. Perimetral Norte x R. Pascoal Mor O O / Senti

HORA/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
00:00 - 00:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	302	180	0	148	138	0	198	110	81	66	73	66	93	
01:00 - 01:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	138	98	0	94	92	0	134	66	47	40	46	50	45	
02:00 - 02:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	178	94	0	102	82	0	124	54	25	29	26	45	53	
03:00 - 03:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	100	130	0	96	144	0	110	35	47	52	39	44	52	
04:00 - 04:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	164	230	0	148	158	0	132	41	82	73	62	86	91	
05:00 - 05:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	238	590	0	290	392	0	290	88	212	194	176	197	185	
06:00 - 06:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	398	134	32	528	964	0	640	176	444	456	397	440	361	
07:00 - 07:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	554	163	138	792	690	0	865	207	550	583	570	575	565	
08:00 - 08:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	558	149	113	700	103	0	788	262	511	463	439	444	441	
09:00 - 09:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	678	101	803	650	888	20	818	273	389	423	423	393	411	
10:00 - 10:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	742	574	827	718	794	0	750	296	380	362	356	379	371	
11:00 - 11:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	800	774	186	658	614	170	770	138	377	357	369	325	411	
12:00 - 12:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	840	648	307	224	215	762	686	310	379	358	380	343	371	
13:00 - 13:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	856	222	322	0	516	838	676	297	370	367	307	343	371	
14:00 - 14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872	600	487	0	788	819	568	329	360	365	386	358	404	
15:00 - 15:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100	4	459	512	6	381	768	414	336	369	358	386	362	361
16:00 - 16:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	0	962	796	414	472	642	725	0	394	384	371	374	378	241
17:00 - 17:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	0	105	856	506	454	0	784	588	372	385	370	386	415	341
18:00 - 18:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	990	648	602	828	0	808	588	377	380	391	371	360	341
19:00 - 19:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	516	890	608	292	728	0	668	722	346	316	318	311	334	291
20:00 - 20:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	680	682	238	538	535	0	564	518	246	260	259	242	262	271
21:00 - 21:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	492	648	0	392	450	0	330	263	210	179	237	216	190	261
22:00 - 22:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	428	408	0	338	348	0	335	168	140	165	161	169	140	191
23:00 - 23:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	360	274	0	246	234	0	294	126	109	105	92	103	125	134
TOTAL DIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	904	143	132	932	920	853	788	109	521	679	674	660	665	674

■ Sem fluxo
 ■ Abaixo da média do dia/hora
 ■ Acima da média do dia/hora

Figura 10 - Avaliação do item 8.16.5 do Termo de Referência – Mapa de Fluxo de Passagens de Veículos

Assim, totalizaram-se os seguintes números de fluxo de veículos detectados pelos equipamentos de campo:

Tabela 2 - Fluxo de Veículos Identificados pelo Equipamento

Horário	Faixa 1	Faixa 2	Total
13:00 - 13:59	425	307	732
14:00 - 14:59	468	386	854
15:00 - 15:59	475	386	861
16:00 - 16:59	432	374	806

Ressalta-se não constar em Termo de Referência o desvio máximo admitido entre a contagem manual realizada pela Comissão e o quantitativo de veículos identificados pelo equipamento – evidentemente por conta da alta probabilidade de erro humano nesta contagem manual.





3. Da fase de operação ininterrupta

a. Do Índice de Desempenho – IC – Equipamentos Fixos

Conforme previsão do item 8.18 do Termo de Referência foram então realizadas por esta Comissão as análises pertinentes à fase de operação ininterrupta dos equipamentos implantados no âmbito da Prova de Conceito. Conforme previsão do Despacho nº 1998/2024, o cálculo do Índice de Desempenho fora realizado pela consideração de 3 (três) períodos amostrais de 1 (uma) hora, contidos à fase de operação ininterrupta dos equipamentos avaliados, como se rememora:

“I. Índice de Desempenho – Item 8.18 do Termo de Referência

a. Para o cálculo do índice de desempenho dos equipamentos fixos, a Comissão de Avaliação disporá de todas as imagens coletadas ao sistema avaliado do Lote 03. Por meio desta ferramenta, a Comissão avaliará, por meio de períodos amostrais de ao menos 1 (uma) hora – no mínimo 3 (três) períodos durante a fase de Operação Ininterrupta, sendo que ao menos um destes será noturno – a quantidade de imagens consistentes, dentre as capturadas, calculando o índice de desempenho segundo item 8.18.2 do Termo de Referência.”

Assim, para a realização da análise em tela, esta Comissão procedeu, por meio do Sistema para Triagem, Gestão Técnica, Processamento e Emissão de Relatórios avaliado da licitante do Lote 03, à validação das infrações registradas pelos equipamentos avaliados, para que se pudesse determinar, na forma do item 8.18.2 do Termo de Referência, a quantidade total de imagens consistentes registradas.

Assim, após a realização desta avaliação, fora retirado relatório do referido sistema demonstrando detalhadamente o registro de todas as avaliações registradas, por faixa horária, e seus respectivos motivos de processamento – sejam estes para infrações validadas como “Ok” ou as descartadas por questões de ordem técnica ou não.

De forma a garantir a isonomia do certame licitatório, fora estabelecida a seguinte faixa horária para realização das análises do Índice de Desempenho, para todos os equipamentos de ambas as licitantes avaliadas, referente ao seu segundo dia de operação ininterrupta: períodos das 10h00 as 11h00; 14h00 as 15h00; e 19h00 as 20h00 – sendo este um período






noturno, em atendimento ao preconizado ao Despacho nº 1998/2024.

Assim, demonstra-se relatório utilizado para análise das faixas horárias em que constam os dados utilizados para análise de IC.

Cod Equipamento	Cod Faixa	Data Infração	Hora da Infração	Cód Enquadramento	Enquadramento	Status	Motivo Triagem	Tipo do Descarte
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:00	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:02	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok






GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:02	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:02	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Imagem Sem Veículo	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:03	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:03	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:05	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:05	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:05	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:10	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Sem Placa	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:12	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:12	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:12	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:12	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:12	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:12	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:12	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:12	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:12	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:13	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Sem Placa	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:14	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:14	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok



GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:17	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:21	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:22	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:23	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok




GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:23	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok





					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Interferência Física	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:26	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:26	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:27	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Situação De Dúvida	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:28	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:29	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:29	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:30	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:30	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:30	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:31	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok




					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok





					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:34	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:34	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:34	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:34	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok






GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:36	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:36	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:36	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:36	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:38	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:38	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:38	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:38	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:38	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:39	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:39	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:40	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:40	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:42	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:43	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:44	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:45	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:45	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:45	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:45	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:46	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:46	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:47	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:48	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:49	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:50	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:51	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Outros	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Outros	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:51	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:53	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:53	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:53	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok




GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:55	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:55	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:55	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Imagem Sem Veículo	Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:56	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:56	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok






					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:56	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Interferência Física	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	10:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:58	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok





					PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:59	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	10:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	10:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:59	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	10:59	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok

Cod Equipamento	Cod Faixa	Data Infração	Hora da Infração	Cód Enquadramento	Enquadramento	Status	Motivo Triagem	Tipo do Descarte
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:01	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:01	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:01	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:01	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:03	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:03	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:03	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:03	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:03	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:03	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:04	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:05	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:06	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:06	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:06	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:07	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:08	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:09	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:09	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo De Emergência	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:09	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:09	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:10	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Interferência Física	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo De Emergência	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:12	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Imagem Sem Veículo	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:13	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Imagem Em Duplicidade	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:14	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:14	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:14	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Situação De Dúvida	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:18	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok





					PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok




GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:20	60503	AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO, EXC HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA - FISC ELETRONICA	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:24	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:24	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:24	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:24	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:24	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:24	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:24	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:24	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Sem Placa	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:24	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:24	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:25	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:25	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:25	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:26	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:26	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:27	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:27	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:28	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:28	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:28	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:29	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:29	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:29	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:29	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:31	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:31	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:31	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:31	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:32	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Imagem Sem Veículo	Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:33	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:33	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:33	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:35	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:35	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:35	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:35	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:35	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok





					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:37	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:38	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:38	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:38	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:39	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Sem Placa	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:40	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Sem Placa	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:41	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Obstrução Intencional De Placa	Não Técnico






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:42	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:42	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Situação De Dúvida	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:43	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok




GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:45	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:46	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Situação De Dúvida	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Descartada	Veículo Fora De	Técnico





					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%		Enquadramento	
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:48	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Imagem Sem Veículo	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:48	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:48	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Sem Placa	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:50	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:50	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:50	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Situação De Dúvida	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:51	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo De Emergência	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:52	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:52	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Entre Faixas	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:54	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:54	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:54	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:55	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:55	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:56	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:56	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:56	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:56	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:56	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:56	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:56	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:56	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:58	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok




					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:59	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	14:59	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:59	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:59	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok





					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	14:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok

Cod Equipamento	Cod Faixa	Data Infração	Hora da Infração	Cód Enquadramento	Enquadramento	Status	Motivo Triagem	Tipo do Descarte
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:00	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:00	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:01	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:02	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:02	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:03	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:04	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:04	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:04	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:05	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:05	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Falta De Luminosidade	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:06	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:06	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:06	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:06	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:07	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:07	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:08	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:09	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:09	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok





					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:10	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:11	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:12	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:13	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:13	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok




GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:13	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Situação De Dúvida	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:13	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:13	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:14	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:15	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:15	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:16	60503	AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO	Processada	Ok	Ok



					SEMAFORO, EXC HOVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA - FISC ELETRONICA			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:16	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:17	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:17	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:17	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:17	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:17	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:17	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:17	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:18	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:18	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Imagem Sem Veículo	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:19	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:19	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:20	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:20	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Divergência De Cadastro	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:20	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:21	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:21	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:21	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:22	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Sem Placa	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:22	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:22	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Descartada	Imagem Sem Veículo	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:22	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Imagem Sem Veículo	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:23	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:24	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:24	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:26	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok





					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:26	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:27	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:27	60503	AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO, EXC HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA - FISC ELETRONICA	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:27	60503	AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO, EXC HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA - FISC ELETRONICA	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:28	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok




GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:28	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:28	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:29	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:29	60503	AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO, EXC HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA - FISC ELETRONICA	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:30	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:30	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:30	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:30	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:31	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:32	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:33	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Sem Placa	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Veículo Sem Placa	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:34	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:35	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:35	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:35	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:35	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:36	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:36	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:37	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:37	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:38	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:39	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Processada	Ok	Ok



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:39	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:40	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:41	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:41	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:42	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%			
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:42	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:43	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:43	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:43	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:43	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Imagem Sem Veículo	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:43	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Veículo Fora De Enquadramento	Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:43	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:44	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:44	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:45	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok



GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:45	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:45	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:45	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:45	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:45	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:46	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:47	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico



					SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Situação De Dúvida	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:47	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Descartada	Veículo Oficial	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:47	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:47	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:48	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:48	74710	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:48	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:49	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok






					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:50	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:51	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:51	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:51	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:51	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:52	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico



GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:52	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Imagem Sem Veículo	Técnico
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:53	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:54	74630	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:54	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok



					PERM LIVRE CONV A DIREITA - FISC ELETRONICA			
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:56	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:57	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Descartada	Placa Ilegível	Não Técnico
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM7M701	GOSM7M701-1	27/11/2024	19:58	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-1	27/11/2024	19:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok
GOSM2L501	GOSM2L501-2	27/11/2024	19:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA	Processada	Ok	Ok





					PERMITIDA EM ATE 20%			
GOSM7M701	GOSM7M701-2	27/11/2024	19:59	74550	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Processada	Ok	Ok

Por meio do relatório extraído, fora realizada análise das faixas horárias elencadas. Procedeu-se então à análise, segundo fórmula preconizada ao item 8.18.2 do Termo de Referência, como se demonstra:

“8.18.2. Para a fiscalização, o índice (Ic) não será calculado com base nas medições de campo, mas pelo aproveitamento das imagens obtidas pela licitante durante os períodos de tempo escolhidos aleatoriamente no decorrer da Etapa de Operação Ininterrupta, pela expressão: $Ic = \text{índice de desempenho} = \frac{\text{quantidade total de imagens consistentes}}{\text{quantidade total imagens de um equipamento, no mesmo período considerado}}$.

8.18.3. Para o cálculo do índice, serão desconsideradas as imagens consideradas descartes não técnicos, ou seja, que não representem problemas ocasionados pela operação do equipamento, como por exemplo veículos com placa ilegível devido à má conservação ou ausência de placa. Imagens com placas ilegíveis devido à nitidez da imagem serão consideradas como imagens não aproveitáveis;


8.18.4. Para aprovação das empresas licitantes, o mínimo aceitável, tanto para as coletas durante o dia ou a noite, é de $Ic = 0,80$. O valor deste será considerado inclusive para o radar portátil;”

i. Da análise de IC – Lombada Eletrônica – Lote 02

1. Faixa horária de 10h00 às 11h00

Tabela 3 - Processamento de imagens na faixa horária avaliada

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 10:00-11:00				
Código de Faixa	Ok	Técnico	Não Técnico	Total Geral
GOSM2L501-1	49	1	1	51
Ok	49			49
Placa Ilegível			1	1
Veículo Fora De Enquadramento		1		1





GOSM2L501-2	43	1	2	46
Ok	43			43
Situação De Dúvida			1	1
Veículo Fora De Enquadramento		1		1
Veículo Sem Placa			1	1
Total Geral	92	2	3	97

Tabela 4 – Resumo do processamento de imagens

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 10:00-11:00 - Faixa 1	
Qtd. Imagens Consistentes	49
Qtd. Total de Imagens	50
IC	98,00%

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 10:00-11:00 - Faixa 2	
Qtd. Imagens Consistentes	43
Qtd. Total de Imagens	44
IC	97,73%

Da primeira faixa horária avaliada, notou-se um total de 97 imagens de infrações registradas, sendo 51 para a Faixa 1 e 46 para a Faixa 2.

Assim, no que se refere à faixa 1, notou-se o registro de 49 (quarenta e nove) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartada uma infração por motivos não técnicos, e uma por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 1, na primeira faixa horária, de 98% (noventa e oito por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.

Quanto à faixa 2, notou-se o registro de 43 (quarenta e três) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartadas duas infrações por motivos não técnicos, e uma por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 2, na primeira faixa horária, de 97,73% (noventa e sete vírgula setenta e três por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à primeira faixa horária.



2. Faixa horária de 14h00 às 15h00

Tabela 5 - Processamento de imagens na faixa horária avaliada

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 14:00-15:00				
Código de Faixa	Ok	Técnico	Não Técnico	Total Geral
GOSM2L501-1	58	1	4	63
Ok	58			58
Placa Ilegível			1	1
Situação De Dúvida			1	1
Veículo De Emergência			1	1
Veículo Entre Faixas			1	1
Veículo Fora De Enquadramento		1		1
GOSM2L501-2	38	2	4	44
Imagem Sem Veículo		1		1
Obstrução Intencional De Placa			1	1
Ok	38			38
Placa Ilegível			3	3
Veículo Fora De Enquadramento		1		1
Total Geral	96	3	8	107

Tabela 6 – Resumo do processamento de imagens

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 14:00-15:00 - Faixa 1	
Qtd. Imagens Consistentes	58
Qtd. Total de Imagens	59
IC	98,31%

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 14:00-15:00 - Faixa 2	
Qtd. Imagens Consistentes	38
Qtd. Total de Imagens	40
IC	95,00%

Da segunda faixa horária avaliada, notou-se um total de 107 imagens de infrações registradas, sendo 63 para a Faixa 1 e 44 para a Faixa 2.

Assim, no que se refere à faixa 1, notou-se o registro de 58 (cinquenta e oito) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartada quatro infrações por motivos não técnicos, e uma por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 1, na segunda faixa horária, de 98,31% (noventa e oito vírgula trinta e um por cento), em pleno atendimento ao



item 8.18.4 do Termo de Referência.

Quanto à faixa 2, notou-se o registro de 38 (trinta e oito) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartadas quatro infrações por motivos não técnicos, e duas por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 2, na primeira faixa horária, de 95% (noventa e cinco por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à segunda faixa horária.

3. Faixa horária de 19h00 às 20h00

Tabela 7 - Processamento de imagens na faixa horária avaliada

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 19:00-20:00				
Código de Faixa	Ok	Técnico	Não Técnico	Total Geral
GOSM2L501-1	53	1	1	55
Ok	53			53
Placa Ilegível			1	1
Veículo Fora De Enquadramento		1		1
GOSM2L501-2	39		3	42
Ok	39			39
Placa Ilegível			2	2
Veículo Sem Placa			1	1
Total Geral	92	1	4	97

Tabela 8 – Resumo do processamento de imagens

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 19:00-20:00 - Faixa 1	
Qtd. Imagens Consistentes	53
Qtd. Total de Imagens	54
IC	98,15%

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 19:00-20:00 - Faixa 2	
Qtd. Imagens Consistentes	39
Qtd. Total de Imagens	39
IC	100,00%

Da terceira faixa horária avaliada, notou-se um total de 97 imagens de infrações registradas, sendo 55 para a Faixa 1 e 42 para a Faixa 2.





Assim, no que se refere à faixa 1, notou-se o registro de 53 (cinquenta e três) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartada uma infração por motivos não técnicos, e uma por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 1, na terceira faixa horária, de 98,15% (noventa e oito vírgula quinze por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.

Quanto à faixa 2, notou-se o registro de 39 (trinta e nove) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartadas três infrações por motivos não técnicos, e 0 por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 2, na primeira faixa horária, de 100% (cem por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à terceira faixa horária.

Por fim, fora realizada análise da média de aproveitamento técnico de todas as faixas horárias analisadas, tendo-se o resultado abaixo.

Tabela 9 - Resumo - Análise IC de todas as faixas horárias

Resumo - Análise de IC - Lombada Eletrônica - Lote 02				
IC por Faixa	Faixa Horária			Média
	10:00-11:00	14:00-15:00	19:00-20:00	
Faixa 1	98,00%	98,31%	98,15%	98,15%
Faixa 2	97,73%	95,00%	100,00%	97,58%

Notou-se, por fim, que o equipamento de Barreira Eletrônica da licitante avaliada no âmbito do Lote 02 obteve resultado superior ao mínimo requerido ao item 8.18.4 do Termo de Referência em **todas as faixas horárias analisadas**. Além disto, notou-se média de aproveitamento técnico da Faixa 1 de 98,15% (noventa e oito vírgula quinze por cento) e da Faixa 2 de 97,58% (noventa e sete vírgula cinquenta e oito por cento), também superior ao mínimo requerido. **Assim, entendeu-se pelo atendimento, no equipamento analisado, ao Índice de Aproveitamento Técnico – IC previsto em Termo de Referência.**

ii. Da análise de IC – Radar Misto – Lote 02

1. Faixa horária de 10h00 às 11h00



Tabela 10 - Processamento de imagens na faixa horária avaliada

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 10:00-11:00				
Código de Faixa	Ok	Técnico	Não Técnico	Total Geral
GOSM7M701-1	201	2	4	207
Interferência Física			1	1
Ok	201			201
Placa Ilegível			3	3
Veículo Fora De Enquadramento		2		2
GOSM7M701-2	101	5	8	114
Imagem Sem Veículo		2		2
Interferência Física			1	1
Ok	101			101
Outros			2	2
Placa Ilegível			4	4
Veículo Fora De Enquadramento		3		3
Veículo Sem Placa			1	1
Total Geral	302	7	12	321

Tabela 11 – Resumo do processamento de imagens

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 10:00-11:00 - Faixa 1	
Qtd. Imagens Consistentes	201
Qtd. Total de Imagens	203
IC	99,01%

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 10:00-11:00 - Faixa 2	
Qtd. Imagens Consistentes	101
Qtd. Total de Imagens	106
IC	95,28%

Da primeira faixa horária avaliada, notou-se um total de 321 imagens de infrações registradas, sendo 207 para a Faixa 1 e 114 para a Faixa 2.

Assim, no que se refere à faixa 1, notou-se o registro de 201 (duzentos e uma) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartada quatro infrações por motivos não técnicos, e duas por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 1, na primeira faixa horária, de 99,01% (noventa e nove vírgula um por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.





Quanto à faixa 2, notou-se o registro de 101 (cento e uma) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartadas oito infrações por motivos não técnicos, e cinco por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 2, na primeira faixa horária, de 95,28% (noventa e cinco vírgula vinte e oito por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à primeira faixa horária.

2. Faixa horária de 14h00 às 15h00

Tabela 12 - Processamento de imagens na faixa horária avaliada

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 14:00-15:00				
Código de Faixa	Ok	Técnico	Não Técnico	Total Geral
GOSM7M701-1	224	7	12	243
Imagem Sem Veículo		1		1
Interferência Física			1	1
Ok	224			224
Placa Ilegível			5	5
Situação De Dúvida			1	1
Veículo De Emergência			2	2
Veículo Fora De Enquadramento		6		6
Veículo Sem Placa			3	3
GOSM7M701-2	122	9	4	135
Imagem Em Duplicidade		1		1
Imagem Sem Veículo		1		1
Ok	122			122
Placa Ilegível			1	1
Situação De Dúvida			2	2
Veículo Fora De Enquadramento		7		7
Veículo Sem Placa			1	1
Total Geral	346	16	16	378

Tabela 13 – Resumo do processamento de imagens

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 14:00-15:00 - Faixa 1	
Qtd. Imagens Consistentes	224
Qtd. Total de Imagens	231
IC	96,97%





Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 14:00-15:00 - Faixa 2	
Qtd. Imagens Consistentes	122
Qtd. Total de Imagens	131
IC	93,13%

Da segunda faixa horária avaliada, notou-se um total de 378 imagens de infrações registradas, sendo 243 para a Faixa 1 e 135 para a Faixa 2.

Assim, no que se refere à faixa 1, notou-se o registro de 224 (duzentos e vinte e quatro) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartadas doze infrações por motivos não técnicos, e sete por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 1, na segunda faixa horária, de 96,67% (noventa e seis vírgula sessenta e sete por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.


Quanto à faixa 2, notou-se o registro de 122 (centro e vinte e duas) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartadas quatro infrações por motivos não técnicos, e nove por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 2, na primeira faixa horária, de 93,13% (noventa e três vírgula treze por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à segunda faixa horária.

3. Faixa horária de 19h00 às 20h00

Tabela 14 - Processamento de imagens na faixa horária avaliada

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 19:00-20:00				
Código de Faixa	Ok	Técnico	Não Técnico	Total Geral
GOSM7M701-1	160	5	13	178
Imagem Sem Veículo		2		2
Ok	160			160
Placa Ilegível			11	11
Situação De Dúvida			1	1
Veículo Fora De Enquadramento		3		3
Veículo Oficial			1	1
GOSM7M701-2	85	7	12	104
Divergência De Cadastro			1	1





Falta De Luminosidade		1		1
Imagem Sem Veículo		4		4
Ok	85			85
Placa Ilegível			8	8
Situação De Dúvida			1	1
Veículo Fora De Enquadramento		2		2
Veículo Sem Placa			2	2
Total Geral	245	12	25	282

Tabela 15 – Resumo do processamento de imagens

Radarmisto - Lote 02 - 27/11/2024 - 19:00-20:00 - Faixa 1	
Qtd. Imagens Consistentes	160
Qtd. Total de Imagens	165
IC	96,97%

Radarmisto - Lote 02 - 27/11/2024 - 19:00-20:00 - Faixa 2	
Qtd. Imagens Consistentes	85
Qtd. Total de Imagens	92
IC	92,39%

Da terceira faixa horária avaliada, notou-se um total de 282 imagens de infrações registradas, sendo 178 para a Faixa 1 e 104 para a Faixa 2.

Assim, no que se refere à faixa 1, notou-se o registro de 160 (cento e sessenta) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartada treze infrações por motivos não técnicos, e cinco por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 1, na terceira faixa horária, de 96,67% (noventa e seis vírgula sessenta e sete por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.

Quanto à faixa 2, notou-se o registro de 85 (oitenta e cinco) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartadas doze infrações por motivos não técnicos, e sete por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC para a Faixa 2, na primeira faixa horária, de 92,39% (noventa e dois vírgula trinta e nove por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à terceira faixa horária.





Por fim, fora realizada análise da média de aproveitamento técnico de todas as faixas horárias analisadas, tendo-se o resultado abaixo.

Tabela 16 - Resumo - Análise IC de todas as faixas horárias

Resumo - Análise de IC - Radar Misto - Lote 02				
IC por Faixa	Faixa Horária			Média
	10:00-11:00	14:00-15:00	19:00-20:00	
Faixa 1	99,01%	96,97%	96,97%	97,65%
Faixa 2	95,28%	93,13%	92,39%	93,60%

Notou-se, por fim, que o equipamento de Radar Misto da licitante avaliada no âmbito do Lote 02 obteve resultado superior ao mínimo requerido ao item 8.18.4 do Termo de Referência em **todas as faixas horárias analisadas**. Além disto, notou-se média de aproveitamento técnico da Faixa 1 de 97,65% (noventa e sete vírgula sessenta e cinco por cento) e da Faixa 2 de 93,60% (noventa e três vírgula sessenta por cento), também superior ao mínimo requerido. **Assim, entendeu-se pelo atendimento, no equipamento analisado, ao Índice de Aproveitamento Técnico – IC previsto em Termo de Referência.**

b. Do Índice de Desempenho – IC – Equipamento Portátil

Conforme previsão do item 8.18 do Termo de Referência foram então realizadas por esta Comissão as análises pertinentes à fase de operação do equipamento portátil demonstrado no âmbito da Prova de Conceito. Conforme previsão do Despacho nº 1998/2024, esta Comissão optou por realizar o cálculo do Índice de Desempenho pela consideração de 4 (quatro) períodos amostrais de 1 (uma) hora, representando toda a fase de operação dos equipamentos avaliados, como se rememora:

“b. Para o cálculo do índice de desempenho dos equipamentos portáteis, a Comissão de Avaliação disporá de todas as imagens coletadas por meio de disponibilização das mesmas, por parte da licitante avaliada, em mídia digital, sem qualquer tipo de alteração, extraída diretamente do equipamento. Por meio destas imagens, a Comissão avaliará, por meio de períodos amostrais de ao menos 1 (uma) hora – no mínimo 3 (três) períodos durante a fase de Operação Ininterrupta – a quantidade de imagens consistentes, dentre as





capturadas, calculando o índice de desempenho segundo item 8.18.2 do Termo de Referência.”

Assim, para a realização da análise em tela, a licitante enviou por meio de comunicação formal acostada ao processo SEI as imagens de todas as quatro horas de operação do equipamento avaliado – sendo duas horas ao dia 27 de novembro e duas horas ao dia 28 de novembro. Ressalta-se que todas as imagens coletadas no âmbito da Prova de Conceito constam acostadas ao processo SEI.

Então, esta Comissão procedeu à sua análise, por meio de planilha eletrônica exposta abaixo.

Número Imagem	Data	Horário	Leitura de Placa	Processamento	Tipo Processamento
1	20241127	100257	Ok	OK	Aproveitável
2	20241127	100302	Ok	OK	Aproveitável
3	20241127	100303	Ok	OK	Aproveitável
4	20241127	100305	Ok	OK	Aproveitável
5	20241127	100327	Ok	OK	Aproveitável
6	20241127	100433	Ok	OK	Aproveitável
7	20241127	100436	Ok	OK	Aproveitável
8	20241127	100439	Ok	OK	Aproveitável
9	20241127	100441	Ok	OK	Aproveitável
10	20241127	100446	Ok	OK	Aproveitável
11	20241127	100448	Ok	OK	Aproveitável
12	20241127	100626	Ok	OK	Aproveitável
13	20241127	100628	Ok	OK	Aproveitável
14	20241127	100631	Ok	OK	Aproveitável
15	20241127	100633	Ok	OK	Aproveitável
16	20241127	100634	Ok	OK	Aproveitável
17	20241127	100638	Ok	OK	Aproveitável
18	20241127	100640	Ok	OK	Aproveitável
19	20241127	100643	Ok	OK	Aproveitável
20	20241127	100648	Ok	OK	Aproveitável
21	20241127	100651	Ok	OK	Aproveitável
22	20241127	100652	Ok	OK	Aproveitável
23	20241127	100654	Ok	OK	Aproveitável
24	20241127	100656	Ok	OK	Aproveitável
25	20241127	100658	Ok	OK	Aproveitável
26	20241127	100816	Ok	OK	Aproveitável
27	20241127	100820	Ok	OK	Aproveitável
28	20241127	100822	Ok	OK	Aproveitável
29	20241127	100824	Ok	OK	Aproveitável
30	20241127	100826	Lida Errada	Interferência Física	Descarte Não Técnico
31	20241127	100828	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
32	20241127	100831	Ok	OK	Aproveitável
33	20241127	100834	Ok	OK	Aproveitável
34	20241127	100837	Ok	OK	Aproveitável
35	20241127	100840	Ok	OK	Aproveitável
36	20241127	100849	Ok	OK	Aproveitável
37	20241127	100852	Ok	OK	Aproveitável
38	20241127	101009	Ok	OK	Aproveitável
39	20241127	101011	Ok	OK	Aproveitável
40	20241127	101014	Ok	OK	Aproveitável
41	20241127	101023	Ok	OK	Aproveitável
42	20241127	101035	Ok	OK	Aproveitável
43	20241127	101039	Ok	OK	Aproveitável
44	20241127	101044	Ok	OK	Aproveitável
45	20241127	101049	Ok	OK	Aproveitável
46	20241127	101201	Ok	OK	Aproveitável
47	20241127	101224	Lida Errada	OK	Aproveitável
48	20241127	101233	Ok	OK	Aproveitável



49	20241127	101235	Ok	OK	Aproveitável
50	20241127	101236	Ok	OK	Aproveitável
51	20241127	101245	Ok	OK	Aproveitável
52	20241127	101351	Lida Errada	Outros Técnico	Descarte Técnico
53	20241127	101352	Lida Errada	OK	Aproveitável
54	20241127	101438	Ok	OK	Aproveitável
55	20241127	101519	Ok	OK	Aproveitável
56	20241127	101601	Ok	OK	Aproveitável
57	20241127	101633	Ok	OK	Aproveitável
58	20241127	101726	Ok	OK	Aproveitável
59	20241127	101815	Ok	OK	Aproveitável
60	20241127	101828	Ok	OK	Aproveitável
61	20241127	101835	Ok	OK	Aproveitável
62	20241127	101913	Ok	OK	Aproveitável
63	20241127	101931	Ok	OK	Aproveitável
64	20241127	101933	Ok	OK	Aproveitável
65	20241127	101939	Ok	OK	Aproveitável
66	20241127	101943	Ok	OK	Aproveitável
67	20241127	101946	Ok	OK	Aproveitável
68	20241127	101959	Ok	OK	Aproveitável
69	20241127	102010	Ok	OK	Aproveitável
70	20241127	102016	Ok	OK	Aproveitável
71	20241127	102019	Ok	OK	Aproveitável
72	20241127	102333	Ok	OK	Aproveitável
73	20241127	102334	Lida Errada	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
74	20241127	102339	Ok	OK	Aproveitável
75	20241127	102345	Ok	OK	Aproveitável
76	20241127	102347	Ok	OK	Aproveitável
77	20241127	102351	Ok	OK	Aproveitável
78	20241127	102353	Ok	OK	Aproveitável
79	20241127	102356	Ok	OK	Aproveitável
80	20241127	102509	Ok	OK	Aproveitável
81	20241127	102511	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
82	20241127	102549	Ok	OK	Aproveitável
83	20241127	102657	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
84	20241127	102658	Ok	OK	Aproveitável
85	20241127	102701	Ok	OK	Aproveitável
86	20241127	102705	Ok	OK	Aproveitável
87	20241127	102707	Ok	OK	Aproveitável
88	20241127	102709	Ok	OK	Aproveitável
89	20241127	102714	Lida Errada	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
90	20241127	102716	Ok	OK	Aproveitável
91	20241127	102847	Ok	OK	Aproveitável
92	20241127	102850	Ok	OK	Aproveitável
93	20241127	102853	Ok	OK	Aproveitável
94	20241127	102856	Ok	OK	Aproveitável
95	20241127	102859	Ok	OK	Aproveitável
96	20241127	102902	Lida Errada	OK	Aproveitável
97	20241127	102903	Ok	OK	Aproveitável
98	20241127	102906	Ok	OK	Aproveitável
99	20241127	102910	Ok	OK	Aproveitável
100	20241127	102915	Ok	OK	Aproveitável
101	20241127	102921	Ok	OK	Aproveitável
102	20241127	103235	Ok	OK	Aproveitável
103	20241127	103241	Ok	OK	Aproveitável
104	20241127	103245	Ok	OK	Aproveitável
105	20241127	103251	Ok	OK	Aproveitável
106	20241127	103253	Ok	OK	Aproveitável
107	20241127	103256	Ok	OK	Aproveitável
108	20241127	103309	Lida Errada	OK	Aproveitável
109	20241127	103312	Ok	OK	Aproveitável
110	20241127	103314	Ok	OK	Aproveitável
111	20241127	103315	Ok	OK	Aproveitável
112	20241127	103318	Lida Errada	OK	Aproveitável
113	20241127	103321	Ok	OK	Aproveitável
114	20241127	103423	Ok	OK	Aproveitável
115	20241127	103432	Ok	OK	Aproveitável
116	20241127	103446	Ok	OK	Aproveitável
117	20241127	103450	Ok	OK	Aproveitável
118	20241127	103459	Ok	OK	Aproveitável
119	20241127	103505	Ok	OK	Aproveitável
120	20241127	103507	Ok	OK	Aproveitável
121	20241127	103509	Ok	OK	Aproveitável



122	20241127	103516	Ok	OK	Aproveitável
123	20241127	103518	Ok	OK	Aproveitável
124	20241127	103625	Ok	OK	Aproveitável
125	20241127	103631	Ok	OK	Aproveitável
126	20241127	103634	Ok	OK	Aproveitável
127	20241127	103637	Ok	OK	Aproveitável
128	20241127	103644	Ok	OK	Aproveitável
129	20241127	103704	Ok	OK	Aproveitável
130	20241127	103723	Ok	OK	Aproveitável
131	20241127	103808	Ok	OK	Aproveitável
132	20241127	103810	Ok	OK	Aproveitável
133	20241127	103813	Ok	OK	Aproveitável
134	20241127	103819	Ok	OK	Aproveitável
135	20241127	103821	Ok	OK	Aproveitável
136	20241127	103824	Ok	OK	Aproveitável
137	20241127	103826	Ok	OK	Aproveitável
138	20241127	103830	Ok	OK	Aproveitável
139	20241127	103831	Ok	OK	Aproveitável
140	20241127	103833	Ok	OK	Aproveitável
141	20241127	103837	Ok	OK	Aproveitável
142	20241127	103839	Ok	OK	Aproveitável
143	20241127	104002	Ok	OK	Aproveitável
144	20241127	104004	Ok	OK	Aproveitável
145	20241127	104008	Ok	OK	Aproveitável
146	20241127	104011	Ok	OK	Aproveitável
147	20241127	104014	Ok	OK	Aproveitável
148	20241127	104016	Ok	OK	Aproveitável
149	20241127	104020	Ok	OK	Aproveitável
150	20241127	104024	Ok	OK	Aproveitável
151	20241127	104026	Ok	OK	Aproveitável
152	20241127	104029	Ok	OK	Aproveitável
153	20241127	104032	Ok	OK	Aproveitável
154	20241127	104036	Ok	OK	Aproveitável
155	20241127	104049	Ok	OK	Aproveitável
156	20241127	104052	Ok	OK	Aproveitável
157	20241127	104152	Ok	OK	Aproveitável
158	20241127	104155	Ok	OK	Aproveitável
159	20241127	104157	Ok	OK	Aproveitável
160	20241127	104200	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
161	20241127	104202	Ok	OK	Aproveitável
162	20241127	104206	Ok	OK	Aproveitável
163	20241127	104209	Ok	OK	Aproveitável
164	20241127	104213	Lida Errada	Veículo Sem Placa	Descarte Não Técnico
165	20241127	104222	Ok	OK	Aproveitável
166	20241127	104346	Ok	OK	Aproveitável
167	20241127	104416	Ok	OK	Aproveitável
168	20241127	104601	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
169	20241127	104612	Ok	OK	Aproveitável
170	20241127	104623	Ok	OK	Aproveitável
171	20241127	104814	Ok	Fora De Foco	Descarte Técnico
172	20241127	104936	Ok	OK	Aproveitável
173	20241127	105123	Ok	OK	Aproveitável
174	20241127	105125	Ok	OK	Aproveitável
175	20241127	105130	Ok	OK	Aproveitável
176	20241127	105133	Ok	OK	Aproveitável
177	20241127	105137	Ok	OK	Aproveitável
178	20241127	105139	Ok	OK	Aproveitável
179	20241127	105141	Ok	OK	Aproveitável
180	20241127	105144	Lida Errada	Interferência Física	Descarte Não Técnico
181	20241127	105146	Ok	OK	Aproveitável
182	20241127	105149	Ok	OK	Aproveitável
183	20241127	105218	Ok	OK	Aproveitável
184	20241127	105304	Ok	OK	Aproveitável
185	20241127	105306	Ok	OK	Aproveitável
186	20241127	105310	Ok	OK	Aproveitável
187	20241127	105312	Lida Errada	OK	Aproveitável
188	20241127	105316	Ok	OK	Aproveitável
189	20241127	105320	Ok	OK	Aproveitável
190	20241127	105322	Ok	OK	Aproveitável
191	20241127	105326	Lida Errada	Veículo Fora De Enquadramento	Descarte Técnico
192	20241127	105328	Ok	OK	Aproveitável
193	20241127	105343	Ok	OK	Aproveitável
194	20241127	105452	Ok	OK	Aproveitável



195	20241127	105459	Ok	OK	Aproveitável
196	20241127	105503	Ok	OK	Aproveitável
197	20241127	105510	Ok	OK	Aproveitável
198	20241127	105512	Lida Errada	OK	Aproveitável
199	20241127	105514	Lida Errada	OK	Aproveitável
200	20241127	105517	Ok	OK	Aproveitável
201	20241127	105519	Ok	OK	Aproveitável
202	20241127	105522	Ok	OK	Aproveitável
203	20241127	105524	Ok	OK	Aproveitável
204	20241127	105528	Ok	OK	Aproveitável
205	20241127	105534	Ok	OK	Aproveitável
206	20241127	105537	Ok	OK	Aproveitável
207	20241127	105540	Ok	OK	Aproveitável
208	20241127	105542	Ok	OK	Aproveitável
209	20241127	105545	Ok	OK	Aproveitável
210	20241127	105655	Ok	OK	Aproveitável
211	20241127	105705	Ok	OK	Aproveitável
212	20241127	105718	Ok	OK	Aproveitável
213	20241127	105719	Lida Errada	Interferência Física	Descarte Não Técnico
214	20241127	105728	Ok	OK	Aproveitável
215	20241127	105732	Ok	OK	Aproveitável
216	20241127	105734	Ok	OK	Aproveitável
217	20241127	105735	Ok	OK	Aproveitável
218	20241127	105737	Ok	OK	Aproveitável
219	20241127	105740	Ok	OK	Aproveitável
220	20241127	105742	Ok	OK	Aproveitável
221	20241127	105840	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
222	20241127	105842	Ok	OK	Aproveitável
223	20241127	105845	Ok	OK	Aproveitável
224	20241127	105846	Ok	OK	Aproveitável
225	20241127	105848	Ok	OK	Aproveitável
226	20241127	105856	Lida Errada	OK	Aproveitável
227	20241127	105907	Ok	OK	Aproveitável
228	20241127	105921	Ok	OK	Aproveitável
229	20241127	105923	Ok	OK	Aproveitável
230	20241127	110034	Ok	OK	Aproveitável
231	20241127	110036	Ok	OK	Aproveitável
232	20241127	110038	Ok	OK	Aproveitável
233	20241127	110040	Ok	OK	Aproveitável
234	20241127	110044	Ok	OK	Aproveitável
235	20241127	110048	Ok	OK	Aproveitável
236	20241127	110051	Ok	OK	Aproveitável
237	20241127	110056	Ok	OK	Aproveitável
238	20241127	110100	Ok	OK	Aproveitável
239	20241127	110223	Ok	OK	Aproveitável
240	20241127	110226	Ok	OK	Aproveitável
241	20241127	110230	Ok	OK	Aproveitável
242	20241127	110233	Ok	OK	Aproveitável
243	20241127	110234	Ok	OK	Aproveitável
244	20241127	110239	Ok	OK	Aproveitável
245	20241127	110240	Ok	OK	Aproveitável
246	20241127	110243	Ok	OK	Aproveitável
247	20241127	110248	Ok	OK	Aproveitável
248	20241127	110252	Lida Errada	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
249	20241127	110256	Ok	OK	Aproveitável
250	20241127	110417	Ok	OK	Aproveitável
251	20241127	110426	Ok	OK	Aproveitável
252	20241127	110431	Ok	OK	Aproveitável
253	20241127	110605	Ok	OK	Aproveitável
254	20241127	110608	Ok	OK	Aproveitável
255	20241127	110611	Lida Errada	OK	Aproveitável
256	20241127	110613	Lida Errada	OK	Aproveitável
257	20241127	110615	Ok	OK	Aproveitável
258	20241127	110617	Ok	OK	Aproveitável
259	20241127	110620	Ok	OK	Aproveitável
260	20241127	110623	Ok	OK	Aproveitável
261	20241127	110626	Ok	OK	Aproveitável
262	20241127	110628	Ok	OK	Aproveitável
263	20241127	110633	Ok	OK	Aproveitável
264	20241127	110635	Ok	OK	Aproveitável
265	20241127	110638	Ok	OK	Aproveitável
266	20241127	110647	Ok	OK	Aproveitável
267	20241127	110802	Ok	OK	Aproveitável



268	20241127	110806	Ok	OK	Aproveitável
269	20241127	110808	Ok	OK	Aproveitável
270	20241127	110810	Ok	OK	Aproveitável
271	20241127	110817	Ok	OK	Aproveitável
272	20241127	110819	Ok	OK	Aproveitável
273	20241127	110821	Ok	OK	Aproveitável
274	20241127	110826	Ok	OK	Aproveitável
275	20241127	110831	Ok	OK	Aproveitável
276	20241127	110836	Ok	OK	Aproveitável
277	20241127	110839	Ok	OK	Aproveitável
278	20241127	110840	Ok	OK	Aproveitável
279	20241127	110842	Ok	OK	Aproveitável
280	20241127	110844	Ok	OK	Aproveitável
281	20241127	110848	Ok	OK	Aproveitável
282	20241127	110850	Ok	OK	Aproveitável
283	20241127	110851	Ok	OK	Aproveitável
284	20241127	110950	Ok	OK	Aproveitável
285	20241127	110951	Ok	OK	Aproveitável
286	20241127	110953	Ok	OK	Aproveitável
287	20241127	111030	Ok	OK	Aproveitável
288	20241127	111036	Ok	OK	Aproveitável
289	20241127	111038	Ok	OK	Aproveitável
290	20241127	111040	Ok	OK	Aproveitável
291	20241127	111041	Ok	OK	Aproveitável
292	20241127	111145	Lida Errada	OK	Aproveitável
293	20241127	111146	Ok	OK	Aproveitável
294	20241127	111149	Ok	OK	Aproveitável
295	20241127	111152	Ok	OK	Aproveitável
296	20241127	111154	Ok	OK	Aproveitável
297	20241127	111157	Ok	OK	Aproveitável
298	20241127	111202	Lida Errada	OK	Aproveitável
299	20241127	111204	Ok	OK	Aproveitável
300	20241127	111207	Ok	OK	Aproveitável
301	20241127	111226	Ok	OK	Aproveitável
302	20241127	111335	Ok	OK	Aproveitável
303	20241127	111338	Ok	OK	Aproveitável
304	20241127	111340	Ok	OK	Aproveitável
305	20241127	111344	Ok	OK	Aproveitável
306	20241127	111346	Ok	OK	Aproveitável
307	20241127	111350	Ok	OK	Aproveitável
308	20241127	111355	Ok	OK	Aproveitável
309	20241127	111357	Ok	OK	Aproveitável
310	20241127	111359	Ok	OK	Aproveitável
311	20241127	111526	Ok	OK	Aproveitável
312	20241127	111529	Ok	OK	Aproveitável
313	20241127	111536	Ok	OK	Aproveitável
314	20241127	111542	Ok	OK	Aproveitável
315	20241127	111548	Ok	OK	Aproveitável
316	20241127	111552	Ok	OK	Aproveitável
317	20241127	111558	Ok	OK	Aproveitável
318	20241127	111600	Ok	OK	Aproveitável
319	20241127	111715	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
320	20241127	111718	Lida Errada	OK	Aproveitável
321	20241127	111720	Ok	OK	Aproveitável
322	20241127	111722	Ok	OK	Aproveitável
323	20241127	111729	Lida Errada	OK	Aproveitável
324	20241127	111730	Ok	OK	Aproveitável
325	20241127	111733	Ok	OK	Aproveitável
326	20241127	111737	Ok	OK	Aproveitável
327	20241127	111741	Lida Errada	OK	Aproveitável
328	20241127	111743	Lida Errada	OK	Aproveitável
329	20241127	111744	Ok	OK	Aproveitável
330	20241127	111751	Ok	OK	Aproveitável
331	20241127	111754	Ok	OK	Aproveitável
332	20241127	111904	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
333	20241127	111907	Ok	OK	Aproveitável
334	20241127	111922	Ok	OK	Aproveitável
335	20241127	111924	Ok	OK	Aproveitável
336	20241127	111928	Ok	OK	Aproveitável
337	20241127	111933	Ok	OK	Aproveitável
338	20241127	111935	Ok	OK	Aproveitável
339	20241127	111940	Lida Errada	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
340	20241127	111943	Ok	OK	Aproveitável



341	20241127	111949	Ok	OK	Aproveitável
342	20241127	111951	Ok	OK	Aproveitável
343	20241127	111953	Ok	OK	Aproveitável
344	20241127	111955	Lida Errada	OK	Aproveitável
345	20241127	111956	Ok	OK	Aproveitável
346	20241127	111959	Ok	OK	Aproveitável
347	20241127	112142	Ok	OK	Aproveitável
348	20241127	112145	Ok	OK	Aproveitável
349	20241127	112147	Ok	OK	Aproveitável
350	20241127	112150	Ok	OK	Aproveitável
351	20241127	112151	Ok	OK	Aproveitável
352	20241127	112155	Ok	OK	Aproveitável
353	20241127	112205	Ok	OK	Aproveitável
354	20241127	112219	Ok	OK	Aproveitável
355	20241127	112254	Ok	OK	Aproveitável
356	20241127	112257	Ok	OK	Aproveitável
357	20241127	112259	Lida Errada	OK	Aproveitável
358	20241127	112301	Ok	OK	Aproveitável
359	20241127	112304	Lida Errada	OK	Aproveitável
360	20241127	112307	Ok	OK	Aproveitável
361	20241127	112310	Ok	OK	Aproveitável
362	20241127	112312	Ok	OK	Aproveitável
363	20241127	112314	Ok	OK	Aproveitável
364	20241127	112317	Ok	OK	Aproveitável
365	20241127	112323	Lida Errada	OK	Aproveitável
366	20241127	112450	Ok	OK	Aproveitável
367	20241127	112455	Ok	OK	Aproveitável
368	20241127	112457	Ok	OK	Aproveitável
369	20241127	112459	Ok	OK	Aproveitável
370	20241127	112502	Ok	OK	Aproveitável
371	20241127	112504	Ok	OK	Aproveitável
372	20241127	112506	Ok	OK	Aproveitável
373	20241127	112508	Ok	OK	Aproveitável
374	20241127	112510	Ok	OK	Aproveitável
375	20241127	112514	Ok	OK	Aproveitável
376	20241127	112519	Ok	OK	Aproveitável
377	20241127	113246	Ok	OK	Aproveitável
378	20241127	113248	Ok	OK	Aproveitável
379	20241127	113416	Ok	OK	Aproveitável
380	20241127	113419	Ok	OK	Aproveitável
381	20241127	113422	Ok	OK	Aproveitável
382	20241127	113424	Ok	OK	Aproveitável
383	20241127	113425	Ok	OK	Aproveitável
384	20241127	113558	Ok	OK	Aproveitável
385	20241127	113601	Ok	OK	Aproveitável
386	20241127	113604	Ok	OK	Aproveitável
387	20241127	113606	Ok	OK	Aproveitável
388	20241127	113609	Ok	OK	Aproveitável
389	20241127	113610	Ok	OK	Aproveitável
390	20241127	113614	Ok	OK	Aproveitável
391	20241127	113617	Ok	OK	Aproveitável
392	20241127	113620	Ok	OK	Aproveitável
393	20241127	113624	Ok	OK	Aproveitável
394	20241127	113626	Ok	OK	Aproveitável
395	20241127	113628	Ok	OK	Aproveitável
396	20241127	113632	Ok	OK	Aproveitável
397	20241127	113648	Ok	OK	Aproveitável
398	20241127	113751	Ok	OK	Aproveitável
399	20241127	113754	Ok	OK	Aproveitável
400	20241127	113755	Ok	OK	Aproveitável
401	20241127	113758	Ok	OK	Aproveitável
402	20241127	113801	Lida Errada	OK	Aproveitável
403	20241127	113804	Ok	OK	Aproveitável
404	20241127	113808	Ok	OK	Aproveitável
405	20241127	113810	Ok	OK	Aproveitável
406	20241127	113812	Ok	OK	Aproveitável
407	20241127	113813	Ok	OK	Aproveitável
408	20241127	113816	Ok	OK	Aproveitável
409	20241127	113830	Ok	OK	Aproveitável
410	20241127	113929	Ok	OK	Aproveitável
411	20241127	113943	Lida Errada	OK	Aproveitável
412	20241127	113944	Ok	OK	Aproveitável
413	20241127	113946	Ok	OK	Aproveitável





414	20241127	113948	Lida Errada	OK	Aproveitável
415	20241127	113949	Lida Errada	OK	Aproveitável
416	20241127	113950	Ok	OK	Aproveitável
417	20241127	113953	Ok	OK	Aproveitável
418	20241127	113955	Ok	OK	Aproveitável
419	20241127	113957	Lida Errada	Veículo Sem Placa	Descarte Não Técnico
420	20241127	113959	Lida Errada	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
421	20241127	114003	Ok	OK	Aproveitável
422	20241127	114008	Ok	OK	Aproveitável
423	20241127	114016	Ok	OK	Aproveitável
424	20241127	114143	Ok	OK	Aproveitável
425	20241127	114146	Ok	OK	Aproveitável
426	20241127	114151	Ok	OK	Aproveitável
427	20241127	114155	Ok	OK	Aproveitável
428	20241127	114156	Ok	OK	Aproveitável
429	20241127	114533	Ok	OK	Aproveitável
430	20241127	114537	Ok	OK	Aproveitável
431	20241127	114713	Ok	OK	Aproveitável
432	20241127	114715	Ok	OK	Aproveitável
433	20241127	114717	Ok	OK	Aproveitável
434	20241127	114723	Ok	OK	Aproveitável
435	20241127	114725	Ok	OK	Aproveitável
436	20241127	114727	Ok	OK	Aproveitável
437	20241127	114729	Ok	OK	Aproveitável
438	20241127	114731	Ok	OK	Aproveitável
439	20241127	114733	Ok	OK	Aproveitável
440	20241127	114736	Ok	OK	Aproveitável
441	20241127	114739	Ok	OK	Aproveitável
442	20241127	114907	Ok	OK	Aproveitável
443	20241127	114910	Ok	OK	Aproveitável
444	20241127	114912	Ok	OK	Aproveitável
445	20241127	114916	Ok	OK	Aproveitável
446	20241127	114918	Ok	OK	Aproveitável
447	20241127	114920	Ok	OK	Aproveitável
448	20241127	114922	Lida Errada	OK	Aproveitável
449	20241127	114925	Ok	OK	Aproveitável
450	20241127	114931	Lida Errada	Interferência Física	Descarte Não Técnico
451	20241127	114942	Ok	OK	Aproveitável
452	20241127	115052	Ok	OK	Aproveitável
453	20241127	115056	Ok	OK	Aproveitável
454	20241127	115103	Ok	OK	Aproveitável
455	20241127	115107	Ok	OK	Aproveitável
456	20241127	115111	Ok	OK	Aproveitável
457	20241127	115112	Ok	OK	Aproveitável
458	20241127	115118	Ok	OK	Aproveitável
459	20241127	115120	Ok	OK	Aproveitável
460	20241127	115121	Ok	OK	Aproveitável
461	20241127	115126	Ok	OK	Aproveitável
462	20241127	115129	Ok	OK	Aproveitável
463	20241127	115246	Ok	OK	Aproveitável
464	20241127	115252	Ok	OK	Aproveitável
465	20241127	115255	Ok	OK	Aproveitável
466	20241127	115258	Ok	OK	Aproveitável
467	20241127	115300	Ok	OK	Aproveitável
468	20241127	115303	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
469	20241127	115308	Ok	OK	Aproveitável
470	20241127	115312	Ok	OK	Aproveitável
471	20241127	115317	Ok	OK	Aproveitável
472	20241127	115320	Ok	OK	Aproveitável
473	20241127	115323	Ok	OK	Aproveitável
474	20241127	115325	Ok	OK	Aproveitável
475	20241127	115327	Ok	OK	Aproveitável
476	20241127	115330	Ok	OK	Aproveitável
477	20241127	115332	Ok	Imagem Em Duplicidade	Descarte Técnico
478	20241127	115436	Ok	OK	Aproveitável
479	20241127	115447	Ok	OK	Aproveitável
480	20241127	115508	Ok	OK	Aproveitável
481	20241127	115518	Ok	OK	Aproveitável
482	20241127	115521	Ok	OK	Aproveitável
483	20241127	115523	Ok	OK	Aproveitável
484	20241127	115525	Ok	OK	Aproveitável
485	20241127	115634	Ok	OK	Aproveitável
486	20241127	115637	Ok	OK	Aproveitável



487	20241127	115639	Ok	OK	Aproveitável
488	20241127	115640	Ok	OK	Aproveitável
489	20241127	115643	Ok	OK	Aproveitável
490	20241127	115822	Ok	OK	Aproveitável
491	20241127	115825	Ok	OK	Aproveitável
492	20241127	115826	Ok	OK	Aproveitável
493	20241127	115833	Ok	OK	Aproveitável
494	20241127	115835	Ok	OK	Aproveitável
495	20241127	115838	Lida Errada	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
496	20241127	115842	Ok	OK	Aproveitável
497	20241127	115846	Ok	OK	Aproveitável
498	20241127	115850	Ok	OK	Aproveitável
499	20241127	115855	Ok	OK	Aproveitável
500	20241127	115859	Ok	OK	Aproveitável
501	20241127	120008	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
502	20241128	100108	Ok	Ok	Aproveitável
503	20241128	100122	Ok	Ok	Aproveitável
504	20241128	100125	Ok	Ok	Aproveitável
505	20241128	100127	Ok	Ok	Aproveitável
506	20241128	100234	Ok	Ok	Aproveitável
507	20241128	100236	Ok	Ok	Aproveitável
508	20241128	100238	Ok	Ok	Aproveitável
509	20241128	100241	Ok	Ok	Aproveitável
510	20241128	100243	Ok	Ok	Aproveitável
511	20241128	100245	Ok	Ok	Aproveitável
512	20241128	100248	Ok	Ok	Aproveitável
513	20241128	100255	Ok	Ok	Aproveitável
514	20241128	100315	Ok	Ok	Aproveitável
515	20241128	100325	Ok	Ok	Aproveitável
516	20241128	100425	Ok	Ok	Aproveitável
517	20241128	100429	Ok	Ok	Aproveitável
518	20241128	100433	Ok	Ok	Aproveitável
519	20241128	100446	Ok	Ok	Aproveitável
520	20241128	100450	Ok	Ok	Aproveitável
521	20241128	100454	Ok	Ok	Aproveitável
522	20241128	100457	Ok	Ok	Aproveitável
523	20241128	100501	Lida Errada	Ok	Aproveitável
524	20241128	100503	Ok	Ok	Aproveitável
525	20241128	100506	Ok	Ok	Aproveitável
526	20241128	100619	Ok	Ok	Aproveitável
527	20241128	100621	Ok	Ok	Aproveitável
528	20241128	100624	Ok	Ok	Aproveitável
529	20241128	100627	Ok	Ok	Aproveitável
530	20241128	100631	Ok	Ok	Aproveitável
531	20241128	100640	Ok	Ok	Aproveitável
532	20241128	100642	Ok	Ok	Aproveitável
533	20241128	100647	Ok	Ok	Aproveitável
534	20241128	100649	Ok	Ok	Aproveitável
535	20241128	100806	Lida Errada	Ok	Aproveitável
536	20241128	100810	Ok	Ok	Aproveitável
537	20241128	100812	Ok	Ok	Aproveitável
538	20241128	100817	Ok	Ok	Aproveitável
539	20241128	100819	Ok	Ok	Aproveitável
540	20241128	100825	Ok	Ok	Aproveitável
541	20241128	100831	Ok	Ok	Aproveitável
542	20241128	100833	Ok	Ok	Aproveitável
543	20241128	100835	Ok	Ok	Aproveitável
544	20241128	100837	Lida Errada	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
545	20241128	100843	Ok	Ok	Aproveitável
546	20241128	100848	Ok	Ok	Aproveitável
547	20241128	100958	Ok	Ok	Aproveitável
548	20241128	101021	Ok	Ok	Aproveitável
549	20241128	101027	Ok	Ok	Aproveitável
550	20241128	101035	Ok	Ok	Aproveitável
551	20241128	101038	Ok	Ok	Aproveitável
552	20241128	101047	Ok	Ok	Aproveitável
553	20241128	101049	Ok	Ok	Aproveitável
554	20241128	101158	Ok	Ok	Aproveitável
555	20241128	101203	Ok	Ok	Aproveitável
556	20241128	101205	Ok	Ok	Aproveitável
557	20241128	101210	Ok	Ok	Aproveitável
558	20241128	101224	Ok	Ok	Aproveitável
559	20241128	101239	Ok	Ok	Aproveitável



560	20241128	101347	Ok	Ok	Aproveitável
561	20241128	101351	Ok	Ok	Aproveitável
562	20241128	101357	Ok	Ok	Aproveitável
563	20241128	101400	Ok	Ok	Aproveitável
564	20241128	101411	Ok	Ok	Aproveitável
565	20241128	101414	Ok	Ok	Aproveitável
566	20241128	101540	Ok	Ok	Aproveitável
567	20241128	101547	Ok	Ok	Aproveitável
568	20241128	101551	Ok	Ok	Aproveitável
569	20241128	101554	Lida Errada	Ok	Aproveitável
570	20241128	101557	Ok	Ok	Aproveitável
571	20241128	101559	Ok	Ok	Aproveitável
572	20241128	101603	Ok	Ok	Aproveitável
573	20241128	101607	Ok	Ok	Aproveitável
574	20241128	101611	Ok	Ok	Aproveitável
575	20241128	101728	Ok	Ok	Aproveitável
576	20241128	101730	Lida Errada	Ok	Aproveitável
577	20241128	101732	Ok	Ok	Aproveitável
578	20241128	101734	Ok	Ok	Aproveitável
579	20241128	101737	Ok	Ok	Aproveitável
580	20241128	101738	Ok	Ok	Aproveitável
581	20241128	101742	Ok	Ok	Aproveitável
582	20241128	101747	Ok	Ok	Aproveitável
583	20241128	101751	Ok	Ok	Aproveitável
584	20241128	101756	Ok	Ok	Aproveitável
585	20241128	101801	Ok	Ok	Aproveitável
586	20241128	101804	Ok	Ok	Aproveitável
587	20241128	101810	Ok	Ok	Aproveitável
588	20241128	101920	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
589	20241128	101921	Ok	Ok	Aproveitável
590	20241128	101925	Ok	Ok	Aproveitável
591	20241128	101929	Lida Errada	Ok	Aproveitável
592	20241128	101935	Ok	Ok	Aproveitável
593	20241128	102110	Ok	Ok	Aproveitável
594	20241128	102114	Ok	Ok	Aproveitável
595	20241128	102116	Ok	Ok	Aproveitável
596	20241128	102121	Lida Errada	Ok	Aproveitável
597	20241128	102127	Lida Errada	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
598	20241128	102139	Ok	Ok	Aproveitável
599	20241128	102143	Ok	Ok	Aproveitável
600	20241128	102152	Lida Errada	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
601	20241128	102200	Ok	Ok	Aproveitável
602	20241128	102202	Ok	Ok	Aproveitável
603	20241128	102307	Ok	Ok	Aproveitável
604	20241128	102309	Ok	Ok	Aproveitável
605	20241128	102334	Ok	Ok	Aproveitável
606	20241128	102339	Ok	Ok	Aproveitável
607	20241128	102342	Lida Errada	Outros Técnico	Descarte Técnico
608	20241128	102345	Ok	Ok	Aproveitável
609	20241128	102346	Ok	Ok	Aproveitável
610	20241128	102348	Ok	Ok	Aproveitável
611	20241128	102350	Ok	Ok	Aproveitável
612	20241128	102357	Ok	Ok	Aproveitável
613	20241128	102455	Ok	Ok	Aproveitável
614	20241128	102500	Ok	Ok	Aproveitável
615	20241128	102502	Ok	Ok	Aproveitável
616	20241128	102504	Ok	Ok	Aproveitável
617	20241128	102506	Ok	Ok	Aproveitável
618	20241128	102515	Ok	Ok	Aproveitável
619	20241128	102521	Ok	Ok	Aproveitável
620	20241128	102545	Ok	Ok	Aproveitável
621	20241128	102648	Ok	Ok	Aproveitável
622	20241128	102650	Ok	Ok	Aproveitável
623	20241128	102653	Ok	Ok	Aproveitável
624	20241128	102658	Ok	Ok	Aproveitável
625	20241128	102702	Lida Errada	Ok	Aproveitável
626	20241128	102703	Lida Errada	Ok	Aproveitável
627	20241128	102707	Ok	Ok	Aproveitável
628	20241128	102716	Ok	Ok	Aproveitável
629	20241128	102719	Ok	Ok	Aproveitável
630	20241128	102721	Ok	Ok	Aproveitável
631	20241128	102842	Ok	Ok	Aproveitável
632	20241128	102844	Ok	Ok	Aproveitável





633	20241128	102848	Ok	Ok	Aproveitável
634	20241128	102850	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
635	20241128	102851	Ok	Ok	Aproveitável
636	20241128	102855	Ok	Ok	Aproveitável
637	20241128	102858	Ok	Ok	Aproveitável
638	20241128	102900	Ok	Ok	Aproveitável
639	20241128	102904	Ok	Ok	Aproveitável
640	20241128	102906	Ok	Ok	Aproveitável
641	20241128	102908	Ok	Ok	Aproveitável
642	20241128	102910	Ok	Ok	Aproveitável
643	20241128	102912	Ok	Ok	Aproveitável
644	20241128	103034	Ok	Ok	Aproveitável
645	20241128	103036	Ok	Ok	Aproveitável
646	20241128	103042	Ok	Ok	Aproveitável
647	20241128	103044	Ok	Ok	Aproveitável
648	20241128	103046	Ok	Ok	Aproveitável
649	20241128	103049	Ok	Ok	Aproveitável
650	20241128	103050	Ok	Ok	Aproveitável
651	20241128	103056	Ok	Ok	Aproveitável
652	20241128	103058	Ok	Ok	Aproveitável
653	20241128	103216	Ok	Ok	Aproveitável
654	20241128	103228	Lida Errada	Ok	Aproveitável
655	20241128	103229	Ok	Ok	Aproveitável
656	20241128	103234	Ok	Ok	Aproveitável
657	20241128	103242	Ok	Ok	Aproveitável
658	20241128	103244	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
659	20241128	103247	Ok	Ok	Aproveitável
660	20241128	103250	Ok	Ok	Aproveitável
661	20241128	103253	Lida Errada	Ok	Aproveitável
662	20241128	103301	Ok	Ok	Aproveitável
663	20241128	103306	Ok	Ok	Aproveitável
664	20241128	103309	Ok	Ok	Aproveitável
665	20241128	103310	Ok	Ok	Aproveitável
666	20241128	103312	Ok	Ok	Aproveitável
667	20241128	103421	Ok	Ok	Aproveitável
668	20241128	103425	Ok	Ok	Aproveitável
669	20241128	103428	Ok	Ok	Aproveitável
670	20241128	103434	Ok	Ok	Aproveitável
671	20241128	103442	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
672	20241128	103444	Ok	Ok	Aproveitável
673	20241128	103451	Ok	Ok	Aproveitável
674	20241128	103456	Ok	Ok	Aproveitável
675	20241128	103610	Ok	Ok	Aproveitável
676	20241128	103614	Ok	Ok	Aproveitável
677	20241128	103616	Ok	Ok	Aproveitável
678	20241128	103624	Ok	Ok	Aproveitável
679	20241128	103626	Ok	Ok	Aproveitável
680	20241128	103631	Ok	Ok	Aproveitável
681	20241128	103638	Ok	Ok	Aproveitável
682	20241128	103759	Lida Errada	Ok	Aproveitável
683	20241128	103802	Ok	Ok	Aproveitável
684	20241128	103806	Lida Errada	Interferência Física	Descarte Não Técnico
685	20241128	103807	Ok	Ok	Aproveitável
686	20241128	103810	Ok	Ok	Aproveitável
687	20241128	103811	Lida Errada	Ok	Aproveitável
688	20241128	103814	Ok	Ok	Aproveitável
689	20241128	103815	Ok	Ok	Aproveitável
690	20241128	103818	Ok	Ok	Aproveitável
691	20241128	103819	Ok	Ok	Aproveitável
692	20241128	103821	Ok	Ok	Aproveitável
693	20241128	103826	Ok	Ok	Aproveitável
694	20241128	103954	Ok	Ok	Aproveitável
695	20241128	103958	Ok	Ok	Aproveitável
696	20241128	104001	Lida Errada	Ok	Aproveitável
697	20241128	104003	Ok	Ok	Aproveitável
698	20241128	104004	Ok	Ok	Aproveitável
699	20241128	104006	Ok	Ok	Aproveitável
700	20241128	104008	Ok	Ok	Aproveitável
701	20241128	104010	Ok	Ok	Aproveitável
702	20241128	104013	Ok	Ok	Aproveitável
703	20241128	104014	Ok	Ok	Aproveitável
704	20241128	104018	Ok	Ok	Aproveitável
705	20241128	104021	Lida Errada	Ok	Aproveitável



706	20241128	104023	Ok	Ok	Aproveitável
707	20241128	104144	Lida Errada	Ok	Aproveitável
708	20241128	104147	Ok	Ok	Aproveitável
709	20241128	104150	Ok	Ok	Aproveitável
710	20241128	104152	Ok	Ok	Aproveitável
711	20241128	104156	Ok	Ok	Aproveitável
712	20241128	104158	Ok	Ok	Aproveitável
713	20241128	104200	Ok	Ok	Aproveitável
714	20241128	104202	Ok	Ok	Aproveitável
715	20241128	104207	Ok	Ok	Aproveitável
716	20241128	104337	Ok	Ok	Aproveitável
717	20241128	104339	Ok	Ok	Aproveitável
718	20241128	104343	Ok	Ok	Aproveitável
719	20241128	104345	Ok	Ok	Aproveitável
720	20241128	104349	Ok	Ok	Aproveitável
721	20241128	104350	Ok	Ok	Aproveitável
722	20241128	104353	Ok	Ok	Aproveitável
723	20241128	104402	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
724	20241128	104403	Ok	Ok	Aproveitável
725	20241128	104405	Ok	Ok	Aproveitável
726	20241128	104407	Ok	Ok	Aproveitável
727	20241128	104410	Ok	Ok	Aproveitável
728	20241128	104413	Ok	Ok	Aproveitável
729	20241128	104416	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
730	20241128	104417	Ok	Ok	Aproveitável
731	20241128	104419	Ok	Ok	Aproveitável
732	20241128	104423	Ok	Ok	Aproveitável
733	20241128	104426	Ok	Ok	Aproveitável
734	20241128	104540	Ok	Ok	Aproveitável
735	20241128	104542	Ok	Ok	Aproveitável
736	20241128	104546	Ok	Ok	Aproveitável
737	20241128	104551	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
738	20241128	104554	Ok	Ok	Aproveitável
739	20241128	104556	Ok	Ok	Aproveitável
740	20241128	104600	Ok	Ok	Aproveitável
741	20241128	104604	Ok	Ok	Aproveitável
742	20241128	104605	Ok	Ok	Aproveitável
743	20241128	104609	Ok	Ok	Aproveitável
744	20241128	104612	Ok	Ok	Aproveitável
745	20241128	104617	Ok	Ok	Aproveitável
746	20241128	104620	Ok	Ok	Aproveitável
747	20241128	104625	Ok	Ok	Aproveitável
748	20241128	104721	Ok	Ok	Aproveitável
749	20241128	104723	Ok	Ok	Aproveitável
750	20241128	104725	Ok	Ok	Aproveitável
751	20241128	104727	Ok	Ok	Aproveitável
752	20241128	104729	Lida Errada	Ok	Aproveitável
753	20241128	104734	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
754	20241128	104739	Ok	Ok	Aproveitável
755	20241128	104758	Ok	Ok	Aproveitável
756	20241128	104804	Ok	Ok	Aproveitável
757	20241128	104806	Ok	Ok	Aproveitável
758	20241128	104808	Ok	Ok	Aproveitável
759	20241128	104809	Ok	Ok	Aproveitável
760	20241128	104812	Ok	Ok	Aproveitável
761	20241128	104914	Ok	Ok	Aproveitável
762	20241128	104916	Ok	Ok	Aproveitável
763	20241128	104919	Lida Errada	Ok	Aproveitável
764	20241128	104922	Ok	Ok	Aproveitável
765	20241128	104926	Ok	Ok	Aproveitável
766	20241128	104928	Lida Errada	Ok	Aproveitável
767	20241128	104930	Ok	Ok	Aproveitável
768	20241128	104932	Lida Errada	Veículo Fora De Enquadramento	Descarte Técnico
769	20241128	104933	Lida Errada	Ok	Aproveitável
770	20241128	104936	Ok	Ok	Aproveitável
771	20241128	104943	Ok	Ok	Aproveitável
772	20241128	105055	Ok	Ok	Aproveitável
773	20241128	105105	Ok	Ok	Aproveitável
774	20241128	105107	Ok	Ok	Aproveitável
775	20241128	105109	Ok	Ok	Aproveitável
776	20241128	105113	Ok	Ok	Aproveitável
777	20241128	105115	Ok	Ok	Aproveitável
778	20241128	105117	Ok	Ok	Aproveitável



779	20241128	105118	Ok	Ok	Aproveitável
780	20241128	105121	Ok	Ok	Aproveitável
781	20241128	105122	Ok	Ok	Aproveitável
782	20241128	105126	Ok	Ok	Aproveitável
783	20241128	105128	Ok	Ok	Aproveitável
784	20241128	105131	Ok	Ok	Aproveitável
785	20241128	105137	Ok	Ok	Aproveitável
786	20241128	105141	Lida Errada	Ok	Aproveitável
787	20241128	105145	Ok	Ok	Aproveitável
788	20241128	105254	Ok	Ok	Aproveitável
789	20241128	105257	Lida Errada	Ok	Aproveitável
790	20241128	105300	Ok	Ok	Aproveitável
791	20241128	105302	Ok	Ok	Aproveitável
792	20241128	105307	Ok	Ok	Aproveitável
793	20241128	105312	Ok	Ok	Aproveitável
794	20241128	105314	Ok	Ok	Aproveitável
795	20241128	105320	Ok	Ok	Aproveitável
796	20241128	105322	Ok	Ok	Aproveitável
797	20241128	105451	Ok	Ok	Aproveitável
798	20241128	105455	Ok	Ok	Aproveitável
799	20241128	105500	Ok	Ok	Aproveitável
800	20241128	105503	Ok	Ok	Aproveitável
801	20241128	105507	Ok	Ok	Aproveitável
802	20241128	105512	Ok	Ok	Aproveitável
803	20241128	105515	Ok	Ok	Aproveitável
804	20241128	105522	Ok	Ok	Aproveitável
805	20241128	105524	Ok	Ok	Aproveitável
806	20241128	105527	Ok	Ok	Aproveitável
807	20241128	105529	Lida Errada	Ok	Aproveitável
808	20241128	105533	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
809	20241128	105539	Ok	Ok	Aproveitável
810	20241128	105701	Ok	Ok	Aproveitável
811	20241128	105707	Ok	Ok	Aproveitável
812	20241128	105709	Ok	Ok	Aproveitável
813	20241128	105716	Ok	Ok	Aproveitável
814	20241128	105718	Ok	Ok	Aproveitável
815	20241128	105721	Ok	Ok	Aproveitável
816	20241128	105724	Ok	Ok	Aproveitável
817	20241128	105726	Lida Errada	Ok	Aproveitável
818	20241128	105730	Ok	Ok	Aproveitável
819	20241128	105734	Ok	Ok	Aproveitável
820	20241128	105820	Ok	Ok	Aproveitável
821	20241128	105839	Ok	Ok	Aproveitável
822	20241128	105909	Lida Errada	Ok	Aproveitável
823	20241128	105911	Ok	Ok	Aproveitável
824	20241128	105912	Ok	Ok	Aproveitável
825	20241128	105914	Ok	Ok	Aproveitável
826	20241128	105915	Ok	Ok	Aproveitável
827	20241128	105917	Ok	Imagem Em Duplicidade	Descarte Técnico
828	20241128	105921	Ok	Ok	Aproveitável
829	20241128	110023	Ok	Ok	Aproveitável
830	20241128	110027	Ok	Ok	Aproveitável
831	20241128	110030	Ok	Ok	Aproveitável
832	20241128	110032	Ok	Ok	Aproveitável
833	20241128	110037	Ok	Ok	Aproveitável
834	20241128	110041	Ok	Ok	Aproveitável
835	20241128	110044	Ok	Ok	Aproveitável
836	20241128	110219	Ok	Ok	Aproveitável
837	20241128	110220	Ok	Ok	Aproveitável
838	20241128	110228	Ok	Ok	Aproveitável
839	20241128	110231	Ok	Ok	Aproveitável
840	20241128	110233	Ok	Ok	Aproveitável
841	20241128	110235	Ok	Ok	Aproveitável
842	20241128	110237	Ok	Ok	Aproveitável
843	20241128	110241	Ok	Ok	Aproveitável
844	20241128	110417	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
845	20241128	110418	Lida Errada	Veículo Fora De Enquadramento	Descarte Técnico
846	20241128	110421	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
847	20241128	110423	Ok	Ok	Aproveitável
848	20241128	110428	Ok	Ok	Aproveitável
849	20241128	110434	Ok	Ok	Aproveitável
850	20241128	110558	Ok	Ok	Aproveitável
851	20241128	110601	Lida Errada	Imagem Em Duplicidade	Descarte Técnico



852	20241128	110611	Lida Errada	Veículo Fora De Enquadramento	Descarte Técnico
853	20241128	110619	Lida Errada	Ok	Aproveitável
854	20241128	110621	Ok	Ok	Aproveitável
855	20241128	110623	Ok	Ok	Aproveitável
856	20241128	110629	Ok	Ok	Aproveitável
857	20241128	110632	Ok	Ok	Aproveitável
858	20241128	110634	Ok	Ok	Aproveitável
859	20241128	110638	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
860	20241128	110641	Ok	Ok	Aproveitável
861	20241128	110648	Ok	Ok	Aproveitável
862	20241128	110806	Ok	Ok	Aproveitável
863	20241128	110820	Ok	Ok	Aproveitável
864	20241128	110823	Ok	Ok	Aproveitável
865	20241128	110825	Lida Errada	Ok	Aproveitável
866	20241128	110826	Lida Errada	Ok	Aproveitável
867	20241128	110827	Ok	Ok	Aproveitável
868	20241128	110830	Ok	Ok	Aproveitável
869	20241128	110834	Ok	Ok	Aproveitável
870	20241128	110837	Ok	Ok	Aproveitável
871	20241128	110843	Ok	Ok	Aproveitável
872	20241128	110942	Ok	Ok	Aproveitável
873	20241128	110947	Ok	Ok	Aproveitável
874	20241128	110951	Ok	Ok	Aproveitável
875	20241128	111024	Ok	Ok	Aproveitável
876	20241128	111035	Ok	Ok	Aproveitável
877	20241128	111137	Lida Errada	Ok	Aproveitável
878	20241128	111140	Ok	Ok	Aproveitável
879	20241128	111143	Ok	Ok	Aproveitável
880	20241128	111149	Ok	Ok	Aproveitável
881	20241128	111159	Ok	Ok	Aproveitável
882	20241128	111204	Ok	Ok	Aproveitável
883	20241128	111213	Ok	Ok	Aproveitável
884	20241128	111219	Ok	Ok	Aproveitável
885	20241128	111329	Lida Errada	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
886	20241128	111331	Lida Errada	Ok	Aproveitável
887	20241128	111340	Ok	Ok	Aproveitável
888	20241128	111348	Ok	Ok	Aproveitável
889	20241128	111350	Ok	Ok	Aproveitável
890	20241128	111523	Ok	Ok	Aproveitável
891	20241128	111525	Lida Errada	Ok	Aproveitável
892	20241128	111528	Ok	Ok	Aproveitável
893	20241128	111535	Ok	Ok	Aproveitável
894	20241128	111540	Ok	Ok	Aproveitável
895	20241128	111543	Ok	Ok	Aproveitável
896	20241128	111548	Ok	Ok	Aproveitável
897	20241128	111551	Ok	Ok	Aproveitável
898	20241128	111553	Ok	Ok	Aproveitável
899	20241128	111605	Ok	Ok	Aproveitável
900	20241128	111714	Ok	Ok	Aproveitável
901	20241128	111719	Ok	Ok	Aproveitável
902	20241128	111724	Ok	Ok	Aproveitável
903	20241128	111728	Ok	Ok	Aproveitável
904	20241128	111731	Lida Errada	Ok	Aproveitável
905	20241128	111734	Ok	Ok	Aproveitável
906	20241128	111743	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
907	20241128	111750	Ok	Ok	Aproveitável
908	20241128	111752	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
909	20241128	111910	Ok	Ok	Aproveitável
910	20241128	111919	Ok	Ok	Aproveitável
911	20241128	112301	Ok	Ok	Aproveitável
912	20241128	112303	Ok	Ok	Aproveitável
913	20241128	112305	Ok	Ok	Aproveitável
914	20241128	112307	Ok	Ok	Aproveitável
915	20241128	112355	Ok	Ok	Aproveitável
916	20241128	112441	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
917	20241128	112442	Ok	Ok	Aproveitável
918	20241128	112449	Ok	Ok	Aproveitável
919	20241128	112452	Ok	Ok	Aproveitável
920	20241128	112501	Ok	Ok	Aproveitável
921	20241128	112505	Ok	Ok	Aproveitável
922	20241128	112514	Ok	Ok	Aproveitável
923	20241128	112626	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
924	20241128	112638	Ok	Ok	Aproveitável



925	20241128	112641	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
926	20241128	112643	Ok	Ok	Aproveitável
927	20241128	112648	Ok	Ok	Aproveitável
928	20241128	112651	Ok	Ok	Aproveitável
929	20241128	112658	Ok	Ok	Aproveitável
930	20241128	112700	Ok	Ok	Aproveitável
931	20241128	112824	Ok	Ok	Aproveitável
932	20241128	112830	Ok	Ok	Aproveitável
933	20241128	112835	Ok	Ok	Aproveitável
934	20241128	112843	Ok	Ok	Aproveitável
935	20241128	112851	Ok	Ok	Aproveitável
936	20241128	112857	Ok	Ok	Aproveitável
937	20241128	112900	Ok	Ok	Aproveitável
938	20241128	112902	Lida Errada	Ok	Aproveitável
939	20241128	112907	Ok	Ok	Aproveitável
940	20241128	113017	Ok	Ok	Aproveitável
941	20241128	113030	Ok	Ok	Aproveitável
942	20241128	113037	Ok	Ok	Aproveitável
943	20241128	113039	Ok	Ok	Aproveitável
944	20241128	113041	Lida Errada	Ok	Aproveitável
945	20241128	113042	Ok	Ok	Aproveitável
946	20241128	113044	Ok	Ok	Aproveitável
947	20241128	113046	Ok	Ok	Aproveitável
948	20241128	113051	Ok	Ok	Aproveitável
949	20241128	113053	Ok	Ok	Aproveitável
950	20241128	113057	Ok	Ok	Aproveitável
951	20241128	113101	Ok	Ok	Aproveitável
952	20241128	113104	Ok	Ok	Aproveitável
953	20241128	113106	Ok	Ok	Aproveitável
954	20241128	113212	Ok	Ok	Aproveitável
955	20241128	113220	Ok	Ok	Aproveitável
956	20241128	113240	Ok	Ok	Aproveitável
957	20241128	113249	Ok	Ok	Aproveitável
958	20241128	113252	Ok	Ok	Aproveitável
959	20241128	113254	Ok	Ok	Aproveitável
960	20241128	113257	Lida Errada	Ok	Aproveitável
961	20241128	113402	Ok	Ok	Aproveitável
962	20241128	113405	Ok	Ok	Aproveitável
963	20241128	113408	Ok	Ok	Aproveitável
964	20241128	113411	Ok	Ok	Aproveitável
965	20241128	113413	Ok	Ok	Aproveitável
966	20241128	113415	Ok	Ok	Aproveitável
967	20241128	113418	Ok	Ok	Aproveitável
968	20241128	113446	Ok	Ok	Aproveitável
969	20241128	113549	Ok	Ok	Aproveitável
970	20241128	113553	Ok	Ok	Aproveitável
971	20241128	113557	Ok	Ok	Aproveitável
972	20241128	113600	Ok	Ok	Aproveitável
973	20241128	113602	Ok	Ok	Aproveitável
974	20241128	113607	Ok	Ok	Aproveitável
975	20241128	113610	Ok	Ok	Aproveitável
976	20241128	113614	Ok	Ok	Aproveitável
977	20241128	113619	Ok	Ok	Aproveitável
978	20241128	113745	Ok	Ok	Aproveitável
979	20241128	113748	Lida Errada	Interferência Física	Descarte Não Técnico
980	20241128	113750	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
981	20241128	113751	Ok	Ok	Aproveitável
982	20241128	113759	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
983	20241128	113806	Ok	Ok	Aproveitável
984	20241128	113809	Ok	Ok	Aproveitável
985	20241128	113815	Ok	Ok	Aproveitável
986	20241128	113817	Ok	Ok	Aproveitável
987	20241128	113820	Ok	Ok	Aproveitável
988	20241128	113823	Lida Errada	Ok	Aproveitável
989	20241128	113934	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
990	20241128	113937	Lida Errada	Moto De Frente	Descarte Não Técnico
991	20241128	113940	Ok	Ok	Aproveitável
992	20241128	113948	Ok	Ok	Aproveitável
993	20241128	113949	Ok	Ok	Aproveitável
994	20241128	113951	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
995	20241128	113953	Ok	Ok	Aproveitável
996	20241128	113957	Ok	Ok	Aproveitável
997	20241128	114000	Ok	Ok	Aproveitável



998	20241128	114001	Ok	Ok	Aproveitável
999	20241128	114003	Ok	Ok	Aproveitável
1000	20241128	114005	Ok	Ok	Aproveitável
1001	20241128	114008	Ok	Ok	Aproveitável
1002	20241128	114010	Ok	Ok	Aproveitável
1003	20241128	114013	Ok	Ok	Aproveitável
1004	20241128	114015	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
1005	20241128	114019	Ok	Ok	Aproveitável
1006	20241128	114024	Ok	Ok	Aproveitável
1007	20241128	114135	Ok	Ok	Aproveitável
1008	20241128	114140	Ok	Ok	Aproveitável
1009	20241128	114142	Ok	Ok	Aproveitável
1010	20241128	114145	Ok	Ok	Aproveitável
1011	20241128	114148	Ok	Ok	Aproveitável
1012	20241128	114150	Ok	Ok	Aproveitável
1013	20241128	114152	Ok	Ok	Aproveitável
1014	20241128	114155	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
1015	20241128	114206	Ok	Ok	Aproveitável
1016	20241128	114211	Ok	Ok	Aproveitável
1017	20241128	114214	Ok	Ok	Aproveitável
1018	20241128	114320	Ok	Ok	Aproveitável
1019	20241128	114322	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1020	20241128	114327	Ok	Ok	Aproveitável
1021	20241128	114333	Ok	Ok	Aproveitável
1022	20241128	114403	Ok	Ok	Aproveitável
1023	20241128	114405	Ok	Ok	Aproveitável
1024	20241128	114408	Ok	Ok	Aproveitável
1025	20241128	114512	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1026	20241128	114514	Ok	Ok	Aproveitável
1027	20241128	114521	Ok	Ok	Aproveitável
1028	20241128	114526	Ok	Ok	Aproveitável
1029	20241128	114531	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1030	20241128	114536	Ok	Ok	Aproveitável
1031	20241128	114538	Ok	Ok	Aproveitável
1032	20241128	114541	Ok	Ok	Aproveitável
1033	20241128	114543	Ok	Ok	Aproveitável
1034	20241128	114547	Ok	Ok	Aproveitável
1035	20241128	114705	Ok	Ok	Aproveitável
1036	20241128	114707	Ok	Ok	Aproveitável
1037	20241128	114712	Ok	Ok	Aproveitável
1038	20241128	114716	Ok	Ok	Aproveitável
1039	20241128	114722	Ok	Ok	Aproveitável
1040	20241128	114855	Ok	Ok	Aproveitável
1041	20241128	114859	Ok	Ok	Aproveitável
1042	20241128	114901	Ok	Ok	Aproveitável
1043	20241128	114905	Ok	Ok	Aproveitável
1044	20241128	114911	Ok	Ok	Aproveitável
1045	20241128	114920	Ok	Ok	Aproveitável
1046	20241128	114923	Ok	Ok	Aproveitável
1047	20241128	114929	Lida Errada	Fora De Foco	Descarte Técnico
1048	20241128	115035	Ok	Ok	Aproveitável
1049	20241128	115046	Ok	Ok	Aproveitável
1050	20241128	115050	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1051	20241128	115052	Ok	Ok	Aproveitável
1052	20241128	115055	Ok	Ok	Aproveitável
1053	20241128	115057	Ok	Ok	Aproveitável
1054	20241128	115059	Ok	Ok	Aproveitável
1055	20241128	115101	Ok	Ok	Aproveitável
1056	20241128	115103	Ok	Ok	Aproveitável
1057	20241128	115104	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1058	20241128	115108	Ok	Ok	Aproveitável
1059	20241128	115112	Ok	Ok	Aproveitável
1060	20241128	115120	Ok	Ok	Aproveitável
1061	20241128	115123	Ok	Ok	Aproveitável
1062	20241128	115242	Ok	Ok	Aproveitável
1063	20241128	115253	Ok	Ok	Aproveitável
1064	20241128	115259	Ok	Ok	Aproveitável
1065	20241128	115305	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1066	20241128	115306	Ok	Ok	Aproveitável
1067	20241128	115309	Ok	Ok	Aproveitável
1068	20241128	115312	Ok	Ok	Aproveitável
1069	20241128	115317	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1070	20241128	115321	Ok	Ok	Aproveitável



1071	20241128	115323	Ok	Ok	Aproveitável
1072	20241128	115330	Ok	Ok	Aproveitável
1073	20241128	115433	Ok	Ok	Aproveitável
1074	20241128	115440	Ok	Ok	Aproveitável
1075	20241128	115456	Ok	Ok	Aproveitável
1076	20241128	115504	Ok	Ok	Aproveitável
1077	20241128	241128	Não Lida	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
1078	20241128	115508	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1079	20241128	115510	Ok	Ok	Aproveitável
1080	20241128	115512	Ok	Ok	Aproveitável
1081	20241128	115515	Ok	Ok	Aproveitável
1082	20241128	115517	Ok	Ok	Aproveitável
1083	20241128	115521	Ok	Ok	Aproveitável
1084	20241128	115524	Ok	Ok	Aproveitável
1085	20241128	115526	Ok	Ok	Aproveitável
1086	20241128	115538	Ok	Ok	Aproveitável
1087	20241128	115628	Ok	Ok	Aproveitável
1088	20241128	115630	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1089	20241128	115659	Ok	Ok	Aproveitável
1090	20241128	115817	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1091	20241128	115819	Ok	Ok	Aproveitável
1092	20241128	115820	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1093	20241128	115822	Ok	Ok	Aproveitável
1094	20241128	115827	Ok	Ok	Aproveitável
1095	20241128	115828	Ok	Ok	Aproveitável
1096	20241128	115830	Ok	Ok	Aproveitável
1097	20241128	115832	Ok	Ok	Aproveitável
1098	20241128	115834	Ok	Ok	Aproveitável
1099	20241128	115836	Ok	Ok	Aproveitável
1100	20241128	1128T1	Não Lida	Placa Ilegível	Descarte Não Técnico
1101	20241128	115842	Lida Errada	Ok	Aproveitável
1102	20241128	120011	Lida Errada	Ok	Aproveitável

Do período avaliado, notou-se um total de 1.102 imagens de infrações registradas. Destas, notou-se o registro de 1.037 (mil e trinta e sete) imagens processadas como consistentes, tendo sido descartadas 31 (trinta e uma) infrações por motivos não técnicos, e 34 (trinta e quatro) por motivos técnicos. Assim, obteve-se IC de 96,83% (noventa e seis vírgula oitenta e três por cento), em pleno atendimento ao item 8.18.4 do Termo de Referência.

Tabela 17 - Processamento de Imagens do Equipamento Portátil

Processamento	Status Imagem			Total Geral
	Aproveitável	Descarte Não Técnico	Descarte Técnico	
OK	1037			1037
Imagem Em Duplicidade			3	3
Interferência Física		6		6
Moto De Frente		11		11
Veículo Fora De Enquadramento			4	4
Veículo Sem Placa		2		2
Placa Ilegível		12		12
Outros Técnico			2	2
Fora De Foco			25	25
Total Geral	1037	31	34	1102

Tabela 18 – Resumo do processamento de imagens do equipamento portátil

Qtd. Imagens Consistentes	1037
Qtd. Total de Imagens	1071
IC	96,83%

Assim, entendeu-se pelo atendimento, no equipamento analisado, ao Índice de Aproveitamento Técnico – IC previsto em Termo de Referência.

c. Do Índice de Leitura de Placas – ILP – Equipamentos Fixos

Conforme previsão do item 8.19 do Termo de Referência foram então realizadas por esta Comissão as análises pertinentes à fase de operação ininterrupta dos equipamentos implantados no âmbito da Prova de Conceito. Conforme previsão do Despacho nº 1998/2024, o cálculo do Índice de Leitura de Placas fora realizado pela consideração de 3 (três) períodos amostrais de 1 (uma) hora, contidos à fase de operação ininterrupta dos equipamentos avaliados, como se rememora:

“II. Índice de Leitura de Placa - ILP – Item 8.19 do Termo de Referência

a. Para o cálculo do índice de leitura de placa dos equipamentos fixos, a Comissão de Avaliação disporá de todas as imagens coletadas ao sistema avaliado do Lote 03. Por meio desta ferramenta, a Comissão avaliará, por meio de períodos amostrais de ao menos 1 (uma) hora – no mínimo 3 (três) períodos durante a fase de Operação Ininterrupta, sendo que ao menos um destes será noturno – a quantidade de imagens com leitura correta de placa de veículos, dentre as capturadas, calculando o índice de desempenho segundo item 8.19.2 do Termo de Referência.”

Assim, para a realização da análise em tela, esta Comissão procedeu, por meio do Sistema para Triagem, Gestão Técnica, Processamento e Emissão de Relatórios avaliado da licitante do Lote 03, à validação das infrações registradas pelos equipamentos avaliados. Assim, após a realização desta avaliação, fora retirado relatório do referido sistema demonstrando detalhadamente as infrações em que foram registradas correções nas placas dos veículos registrados, no âmbito do processamento de infrações.





De forma a garantir a isonomia do certame licitatório, fora estabelecida a seguinte faixa horária para realização das análises do Índice de Leitura de Placas - ILP, para todos os equipamentos de ambas as licitantes avaliadas, referente ao seu segundo dia de operação ininterrupta: períodos das 10h00 as 11h00; 14h00 as 15h00; e 19h00 as 20h00 – sendo este um período noturno, em atendimento ao preconizado ao Despacho nº 1998/2024.

Assim, demonstra-se relatório utilizado de placas corrigidas no âmbito do processamento. Foram ocultadas as placas identificadas com vistas a proteger as informações pessoais que pode-se extrair a partir destes dados.

Equipamento	Faixa	Placa Lida	Placa Corrigida	Data Infração	Hora Infração
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	00:12:30
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	00:23:46
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	01:19:28
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	03:16:50
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	03:41:10
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	04:08:55
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	04:42:35
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	04:56:27
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	05:22:20
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	05:27:38
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	05:27:41
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	05:37:42
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	05:37:44
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	05:49:22
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	05:52:23
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	05:52:34
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	05:52:40
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	05:55:03
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	05:58:19
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	06:05:48
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	06:15:49
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	06:31:19
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	06:31:47
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	06:35:26
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	06:36:38
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	06:39:35
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	06:41:20
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	06:43:02
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	06:44:50
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	06:45:02



GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	06:45:15
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	06:45:19
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	06:46:27
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	06:49:46
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	06:50:12
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	06:53:59
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	06:54:32
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	06:56:05
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	06:57:54
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	06:59:57
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	07:00:13
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:03:30
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	07:03:48
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:09:21
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:12:57
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:14:15
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:16:59
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:18:39
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:18:42
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:20:22
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:22:14
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:24:12
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	07:26:30
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	07:29:22
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	07:31:11
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:31:48
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:31:59
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:35:18
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:35:23
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:37:09
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:40:57
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:42:53
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:43:09
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	07:45:05
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:46:44
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	07:48:47
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:50:25
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:50:43
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	07:53:23
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	07:53:27
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:54:04
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:54:21
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	07:55:05
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	07:56:02



GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	08:00:04
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	08:00:13
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	08:01:22
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	08:03:14
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	08:18:18
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	08:24:17
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	08:25:47
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	08:34:39
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	08:34:48
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	08:39:44
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	08:48:02
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	08:48:21
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	08:57:43
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	09:02:01
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	09:12:10
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	09:17:42
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	09:26:21
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	09:32:55
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	09:33:14
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	09:36:42
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	09:46:13
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	09:51:31
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	09:53:37
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	10:03:51
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	10:04:40
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	10:08:35
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	10:08:37
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	10:10:35
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	10:12:25
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	10:14:19
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	10:21:17
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	10:26:32
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	10:28:56
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	10:29:10
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	10:32:39
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	10:34:55
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	10:36:22
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	11:00:36
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	11:04:23
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	11:08:01
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	11:32:20
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	11:34:29
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	11:34:30
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	11:34:42



GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	11:43:27
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	11:43:33
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	11:49:34
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	11:51:02
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	11:55:01
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	12:05:55
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	12:11:00
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	12:15:21
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	12:16:02
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	12:33:58
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	12:35:02
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	12:40:13
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	12:40:14
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	12:44:02
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	12:52:12
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	12:55:39
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	12:58:22
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	13:06:15
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	13:11:28
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	13:12:42
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	13:19:48
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	13:25:02
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	13:25:06
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	13:39:30
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	13:42:24
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	13:50:32
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	14:13:20
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	14:20:24
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	14:31:42
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	14:39:24
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	14:46:41
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	14:49:01
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	14:50:25
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	14:52:31
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	14:57:42
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	14:59:36
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	15:01:51
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	15:11:02
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	15:13:07
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	15:25:02
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	15:35:11
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	15:35:30
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	15:35:34
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	15:40:52



GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	15:54:15
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	15:57:52
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	16:01:20
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	16:09:36
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	16:10:48
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	16:11:21
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	16:21:43
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	16:22:07
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	16:34:56
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	16:37:02
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	16:45:42
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	16:46:13
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	16:49:05
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	17:06:11
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	17:06:34
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	17:06:44
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	17:12:19
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	17:21:56
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	17:27:25
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	17:28:41
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	17:30:20
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	17:32:14
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	17:38:48
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	18:06:19
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	18:06:31
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	18:32:46
GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	18:39:43
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	19:02:10
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	19:09:44
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	19:15:27
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	19:52:53
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	19:54:40
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	20:06:01
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	20:07:58
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	20:46:34
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	21:09:28
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	21:18:32
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	21:33:36
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	21:37:34
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	21:54:05
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	21:56:16
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	21:57:50
GOSM7M701	GOSM7M701-2	*****	*****	27/11/2024	22:20:26
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	22:25:53



GOSM2L501	GOSM2L501-2	*****	*****	27/11/2024	22:29:24
GOSM7M701	GOSM7M701-1	*****	*****	27/11/2024	22:33:57
GOSM2L501	GOSM2L501-1	*****	*****	27/11/2024	22:35:31

Por meio do relatório extraído, fora realizada análise das faixas horárias elencadas. Procedeu-se então à análise, segundo fórmula preconizada ao item 8.19.2 do Termo de Referência, como se demonstra:

“8.19.2. Para a fiscalização, o índice (Ilp) não será calculado com base nas medições de campo, mas pela leitura correta das imagens consistentes obtidas pela licitante durante os períodos de tempo escolhidos aleatoriamente no decorrer da Etapa de Operação Ininterrupta, pela expressão: $Ilp = \frac{\text{índice de leitura de placa}}{\text{quantidade de placas lidas corretamente nas imagens consistentes}} / \frac{\text{quantidade total de placas lidas nas imagens consistentes de um equipamento, no mesmo período considerado.}}{\text{quantidade total de placas lidas nas imagens consistentes de um equipamento, no mesmo período considerado.}}$

8.19.3. Para o cálculo do índice, serão desconsideradas as imagens consideradas descartes não técnicos, ou seja, que não representem problemas ocasionados pela operação do equipamento, como por exemplo veículos com placa ilegível devido à má conservação ou ausência de placa. Imagens com placas ilegíveis devido à nitidez da imagem serão consideradas como imagens não aproveitáveis;

8.19.4. Para aprovação das empresas licitantes, o mínimo aceitável, tanto para as coletas durante o dia ou a noite, é de $Ilp = 0,80$. O valor deste será considerado inclusive para o radar portátil”

i. Da análise de ILP – Lombada Eletrônica – Lote 02

1. Faixa horária de 10h00 às 11h00

Tabela 19 – Resumo da Assertividade de Leitura de Placas

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 10:00-11:00 - Faixa 1	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	49
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	49
ILP	100,00%

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 10:00-11:00 - Faixa 2	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	41





Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	43
ILP	95,35%

No que se refere à faixa 1, notou-se que, de um total de quarenta e nove imagens consistentes, todas foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 100% (cem por cento).

No que se refere à faixa 2, notou-se que, de um total de quarenta e três consistentes, quarenta e uma foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 95,35% (noventa e cinco vírgula trinta e cinco por cento).

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à primeira faixa horária.

2. Faixa horária de 14h00 às 15h00

Tabela 20 – Resumo da Assertividade de Leitura de Placas

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 14:00-15:00 - Faixa 1	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	58
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	58
ILP	100,00%

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 14:00-15:00 - Faixa 2	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	37
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	38
ILP	97,37%

No que se refere à faixa 1, notou-se que, de um total de cinquenta e oito imagens consistentes, todas foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 100% (cem por cento).

No que se refere à faixa 2, notou-se que, de um total de trinta e oito imagens consistentes, trinta e sete foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema





avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 97,37% (noventa e sete vírgula trinta e sete por cento).

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à primeira faixa horária.

3. Faixa horária de 19h00 às 20h00

Tabela 21 – Resumo da Assertividade de Leitura de Placas

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 19:00-20:00 - Faixa 1	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	53
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	53
ILP	100,00%

Lombada Eletrônica - Lote 02 - 27/11/2024 - 19:00-20:00 - Faixa 2	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	39
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	39
ILP	100,00%

No que se refere à faixa 1, notou-se que, de um total de cinquenta e três imagens consistentes, todas foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 100% (cem por cento).

No que se refere à faixa 2, notou-se que, de um total de trinta e nove imagens consistentes, todas foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 100% (cem por cento).

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à primeira faixa horária.

Por fim, fora realizada análise da média de assertividade de leitura de placas de todas as faixas horárias analisadas, tendo-se o resultado abaixo.

Tabela 22 - Resumo - Análise ILP de todas as faixas horárias

Resumo - Análise de ILP - Lombada Eletrônica - Lote 02		
	Faixa Horária	Média





IC por Faixa	10:00-11:00	14:00-15:00	19:00-20:00	
Faixa 1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Faixa 2	95,35%	97,37%	100,00%	97,57%

Notou-se, por fim, que o equipamento de Barreira Eletrônica da licitante avaliada no âmbito do Lote 02 obteve resultado superior ao mínimo requerido ao item 8.19.4 do Termo de Referência em **todas as faixas horárias analisadas**. Além disto, notou-se média de ILP da Faixa 1 de 100% (cem por cento) e da Faixa 2 de 97,57% (noventa e sete vírgula cinquenta e sete por cento), também superior ao mínimo requerido. **Assim, entendeu-se pelo atendimento, no equipamento analisado, ao Índice de Leitura de Placas - ILP previsto em Termo de Referência.**

ii. Da análise de ILP – Radar Misto – Lote 02

1. Faixa horária de 10h00 às 11h00

Tabela 23 – Resumo da Assertividade de Leitura de Placas

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 10:00-11:00 - Faixa 1	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	194
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	201
ILP	96,52%

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 10:00-11:00 - Faixa 2	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	96
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	101
ILP	95,05%

No que se refere à faixa 1, notou-se que, de um total de duzentos e uma imagens consistentes, cento e noventa e quatro foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 96,52% (noventa e seis vírgula cinquenta e dois por cento).

No que se refere à faixa 2, notou-se que, de um total de cento e uma imagens consistentes, noventa e seis foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 95,05% (noventa e cinco vírgula cinco por cento).





Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à primeira faixa horária.

2. Faixa horária de 14h00 às 15h00

Tabela 24 – Resumo da Assertividade de Leitura de Placas

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 14:00-15:00 - Faixa 1	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	224
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	224
ILP	100,00%

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 14:00-15:00 - Faixa 2	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	113
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	122
ILP	92,62%

No que se refere à faixa 1, notou-se que, de um total de duzentos e vinte e quatro imagens consistentes, todas foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 100% (cem por cento).

No que se refere à faixa 2, notou-se que, de um total de cento e vinte e duas imagens consistentes, cento e treze foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 92,62% (noventa e dois vírgula sessenta e dois por cento).

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à primeira faixa horária.

3. Faixa horária de 19h00 às 20h00

Tabela 25 – Resumo da Assertividade de Leitura de Placas

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 19:00-20:00 - Faixa 1	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	155
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	160
ILP	96,88%

Radar Misto - Lote 02 - 27/11/2024 - 19:00-20:00 - Faixa 2	
Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	85



Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	85
ILP	100,00%

No que se refere à faixa 1, notou-se que, de um total de cento e sessenta imagens consistentes, cento e cinquenta e cinco foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 96,88% (noventa e seis vírgula oitenta e oito por cento).

No que se refere à faixa 2, notou-se que, de um total de oitenta e cinco imagens consistentes, todas foram lidas corretamente, segundo o relatório exportado do sistema avaliado no âmbito do Lote 03. Assim, obteve-se ILP, segundo fórmula descrita ao item 8.19.2, de 100% (cem por cento).

Assim, entendeu-se pela aprovação da amostra analisada quanto à primeira faixa horária.

Por fim, fora realizada análise da média de assertividade de leitura de placas de todas as faixas horárias analisadas, tendo-se o resultado abaixo.

Tabela 26 - Resumo - Análise IC de todas as faixas horárias

Resumo - Análise de ILP - Radar Misto - Lote 02				
IC por Faixa	Faixa Horária			Média
	10:00-11:00	14:00-15:00	19:00-20:00	
Faixa 1	96,52%	100,00%	96,88%	97,80%
Faixa 2	95,05%	92,62%	100,00%	95,89%

Notou-se, por fim, que o equipamento de radar misto da licitante avaliada no âmbito do Lote 02 obteve resultado superior ao mínimo requerido ao item 8.19.4 do Termo de Referência em **todas as faixas horárias analisadas**. Além disto, notou-se média de ILP da Faixa 1 de 97,80% (noventa e sete vírgula oitenta por cento) e da Faixa 2 de 95,89% (noventa e cinco vírgula oitenta e nove por cento), também superior ao mínimo requerido. **Assim, entendeu-se pelo atendimento, no equipamento analisado, ao Índice de Leitura de Placas - ILP previsto em Termo de Referência.**



Ainda, apenas de modo exemplificativo, esta Comissão extraiu do sistema avaliado do Lote 03, relatório global de assertividade de OCR dos equipamentos fixos avaliados. Fora demonstrado ao relatório extraído que, para além da assertividade da leitura de placas dos equipamentos dentre as placas lidas, notou-se ainda grande efetividade na leitura de placas global, considerando-se todas as passagens detectadas, sempre superior a 90% (noventa por cento).

Equipamento	faixa_codigo	Hora	26/11	27/11	28/11	29/11
GOSM2L501	GOSM2L501-1		95,32%	95,32%	95,68%	95,02%
	GOSM2L501-2		90,93%	92,85%	93,48%	93,55%
	Total		93,38%	94,21%	94,67%	94,34%
GOSM7M701	GOSM7M701-1		97,60%	97,59%	97,03%	96,20%
	GOSM7M701-2		95,45%	95,44%	95,24%	93,67%
	Total		96,61%	96,61%	96,19%	95,07%
Total		95,60%	95,85%	95,70%	94,84%	

Figura 11 – Relatório Global de Índice de OCR

d. Do Índice de Leitura de Placas – ILP – Equipamento Portátil

Conforme previsão do item 8.19 do Termo de Referência foram então realizadas por esta Comissão as análises pertinentes à fase de operação do equipamento portátil demonstrado no âmbito da Prova de Conceito. Conforme previsão do Despacho nº 1998/2024, esta Comissão optou por realizar o cálculo do Índice de Leitura de Placas – ILP pela consideração de 4 (quatro) períodos amostrais de 1 (uma) hora, representando toda a fase de operação dos equipamentos avaliados, como se rememora:

“b. Para o cálculo do índice de leitura de placa dos equipamentos portáteis, a Comissão de Avaliação disporá de todas as imagens coletadas por meio de disponibilização das mesmas, por parte da licitante avaliada, em mídia digital, sem qualquer tipo de alteração, extraída diretamente do equipamento. Por meio destas imagens, a Comissão avaliará, por meio de períodos amostrais de ao menos 1 (uma) hora – no mínimo 3 (três) períodos durante a fase de Operação Ininterrupta – a quantidade de imagens com leitura correta de placas de veículos, dentre as capturadas, calculando o índice de desempenho segundo item 8.19.2 do Termo de Referência.”



Assim, para a realização da análise em tela, a licitante enviou por meio de comunicação formal acostada ao processo SEI as imagens de todas as quatro horas de operação do equipamento avaliado – sendo duas horas ao dia 27 de novembro e duas horas ao dia 28 de novembro. Ressalta-se que todas as imagens coletadas no âmbito da Prova de Conceito constam acostadas ao processo SEI.

Então, esta Comissão procedeu à sua análise, por meio da mesma planilha eletrônica já exposta a este parecer com vistas ao cálculo de IC do equipamento portátil, haja vista também ser considerado àquela análise a leitura correta da placa do veículo infrator.

Do período avaliado, notou-se um total de 1.102 imagens de infrações registradas. Destas, notou-se o registro de 1.037 (mil e trinta e sete) imagens processadas como consistentes, sendo que destas, em 963 (novecentos e sessenta e três) a placa dos veículos infratores fora lida corretamente pelo equipamento, de um total de 1.037 (mil e trinta e sete) placas lidas.

Tabela 27 – Leitura de Placas do Equipamento Portátil

	Status Imagem			
Leitura de Placa	Aproveitável	Descarte Não Técnico	Descarte Técnico	Total Geral
Ok	963		3	966
Lida Errada	74	29	31	134
Não Lida		2		2
Total Geral	1037	31	34	1102

Tabela 28 – Resumo de leitura de placas do equipamento portátil

Qtd. Placas Lidas Corretamente em Imagens Consistentes	963
Qtd. Total Placas Lidas em Imagens Consistentes	1037
ILP	92,86%

Fora totalizado então, no período analisado, uma assertividade de 92,86% (noventa e dois vírgula oitenta e seis por cento) na leitura de placas do equipamento portátil, segundo cálculo exposto ao item 8.19.2 do Termo de Referência. **Assim, entendeu-se pelo atendimento, no equipamento analisado, ao Índice de Leitura de Placas - ILP previsto em Termo de Referência.**



e. Do Índice de Funcionamento – IF – Equipamentos Fixos

Conforme previsão do item 8.20 do Termo de Referência foram então realizadas por esta Comissão as análises pertinentes à fase de operação ininterrupta dos equipamentos implantados no âmbito da Prova de Conceito. Conforme previsão do Despacho nº 1998/2024, o cálculo do Índice de Funcionamento - IF fora com base nos relatórios extraídos do sistema avaliado do Lote 03, como se rememora:

“III. Índice de Funcionamento - IF – Item 8.20 do Termo de Referência

a. Para o cálculo do índice de funcionamento dos equipamentos fixos, a Comissão de Avaliação se utilizará dos relatórios extraídos do sistema avaliado do Lote 03 para demonstrar o funcionamento do equipamento, nos termos dos itens 8.20.1 a 8.20.5 do Termo de Referência”

Rememora-se ainda a disposição do Termo de Referência acerca do cálculo deste índice:

8.20. Índice de Funcionamento – If

8.20.1. O índice de funcionamento – If, será calculado com base no número de horas que o equipamento funcionou, no período considerado, dividido pelo número de horas possível de trabalhar, no mesmo período, e subtraindo as horas que o equipamento não funcionou devido as paralisações justificadas (tais como falta de energia, vandalismo, entre outros desde que devidamente comprovados e aprovados pela Comissão);

8.20.2. O índice (If) será calculado pela expressão:
$$\text{Índice de Funcionamento} = \frac{\text{quantidade total de horas trabalhadas}}{\text{quantidade total horas possíveis de trabalhar} - \text{as horas de paralisações justificadas}}$$

8.20.3. Uma faixa de rolamento será considerada como fora de operação quando não for registrada e transmitida uma única imagem, podendo ser de teste, durante um período de 24 horas contínuas naquela faixa;

8.20.4. Para se prevenir da eventualidade de não ter ocorrido nenhuma infração em determinada faixa de rolamento num período de





24 horas, a licitante poderá enviar uma imagem-teste, com todos os dados correspondentes, de um veículo qualquer, ou não, que transite naquela faixa, naquele período, mesmo que não seja infrator, caso em que a imagem deverá ser devidamente codificada para que não seja confundida com imagens de veículos infratores, para comprovar que a faixa de rolamento está em operação;

8.20.5. Caso não seja tomada, pela licitante, a providência mencionada no dispositivo anterior, não poderá ela alegar que não houve a ocorrência de infrações no período de controle de 24 horas;

8.20.6. Para aprovação das empresas licitantes, o mínimo aceitável, tanto para as coletas durante o dia ou a noite, é de $If = 0,95$. O valor deste será considerado inclusive para o radar portátil;

8.20.7. Para o cálculo de If serão consideradas até 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, sem qualquer arredondamento

Assim, para a realização da análise em tela, esta Comissão visualizou, por meio do Sistema para Triagem, Gestão Técnica, Processamento e Emissão de Relatórios avaliado da licitante do Lote 03, o relatório de funcionamento, por faixa horária, dos equipamentos implantados, assim demonstrando-se o Índice de Funcionamento.

i. Da análise de IF – Barreira Eletrônica – Lote 02

Fora verificado pela Comissão, por meio de mapa de fluxo de passagens por faixa horária extraído, que ambas as faixas do equipamento funcionaram em todas as faixas horárias contidas no período da Prova de Conceito, **atingindo assim, na forma do item 8.20.2 do Termo de Referência, Índice de Funcionamento – IF de 100% (cem por cento), em pleno atendimento à exigência editalícia.**





MAPA DE FLUXO DE VEÍCULOS

Mês: novembro / 2024

Equipamento: GOSM2L501 / Faixa: GOSM2L501-1 / Local: Av. Esperança O Oposto Qd 17B / Sentido: Norte-S




Figura 12 - Avaliação do item 8.20 do Termo de Referência – Mapa de fluxo de passagens

MAPA DE FLUXO DE VEÍCULOS

Mês: novembro / 2024

Equipamento: GOSM2L501 / Faixa: GOSM2L501-2 / Local: Av. Esperança O Oposto Qd 17B / Sentido: Norte-S






Tabela 29 – Resumo – Índice de Funcionamento

Equipamento	Faixa	Período de Teste (Horas)	Período Paralisado	Horas em Funcionamento	IF (%)
GOSM2L501	1	72	0	72	100,00%
GOSM2L501	2	72	0	72	100,00%

ii. Da análise de IF – Radar Misto – Lote 02

Fora verificado pela Comissão, por meio de mapa de fluxo de passagens por faixa horária extraído, que ambas as faixas do equipamento funcionaram em todas as faixas horárias contidas no período da Prova de Conceito, **atingindo assim, na forma do item 8.20.2 do Termo de Referência, Índice de Funcionamento – IF de 100% (cem por cento), em pleno atendimento à exigência editalícia.**

MAPA DE FLUXO DE VEÍCULOS

Mês: novembro / 2024

Equipamento: GOSM7M701 / Faixa: GOSM7M701-1 / Local: Av. Perimetral Norte x R. Pascoal Mor O O / Senti

HORA/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
00:00 - 00:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	100	0	102	92	0	138	87	44	36	35	46	48			
01:00 - 01:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	22	0	41	42	0	94	46	25	17	24	25	24			
02:00 - 02:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	34	0	24	40	0	66	34	14	11	13	18	20			
03:00 - 03:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	26	54	0	32	76	0	66	31	35	35	27	30	32		
04:00 - 04:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	34	112	0	88	114	0	134	26	69	76	29	59	76		
05:00 - 05:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	128	408	0	174	332	0	256	61	241	212	180	190	205		
06:00 - 06:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	244	914	18	416	104	0	714	127	541	545	482	498	594		
07:00 - 07:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	969	115	1	816	688	0	116	1	216	674	671	672	663	705	
08:00 - 08:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	954	115	6	758	108	0	106	1	317	624	539	537	481	531	
09:00 - 09:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	870	785	678	918	28	944	290	507	491	535	485	485	485		
10:00 - 10:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	735	833	726	876	0	837	319	465	432	451	452	451	451		
11:00 - 11:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	522	58	726	577	206	886	165	452	444	445	361	471	471		
12:00 - 12:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	82	321	274	177	859	892	412	461	418	422	376	471	471		
13:00 - 13:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772	18	414	0	576	987	862	351	483	456	425	415	491	491		
14:00 - 14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764	446	626	0	816	955	672	360	470	519	468	431	521	521		
15:00 - 15:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	918	622	696	8	396	999	458	423	481	462	475	430	451	451	
16:00 - 16:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	904	874	548	294	711	860	0	431	478	490	432	474	341	
17:00 - 17:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	884	836	607	508	0	105	0	746	428	536	491	507	502	441
18:00 - 18:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906	828	618	862	0	968	768	432	485	464	510	485	431	431		
19:00 - 19:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	792	760	340	810	0	884	812	422	391	407	370	399	441	441	
20:00 - 20:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	582	288	492	538	0	652	668	269	280	281	298	288	351	351	
21:00 - 21:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	464	0	398	410	0	372	309	246	179	236	236	201	351	351	
22:00 - 22:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	264	0	290	292	0	328	185	160	128	144	160	151	191	191	
23:00 - 23:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	138	0	184	224	0	246	114	85	76	73	96	107	111	111	
TOTAL DIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	195	114	104	953	880	855	939	128	573	813	795	782	756	831	831	

■ Sem fluxo
 ■ Abaixo da média do dia/hora
 ■ Acima da média do dia/hora

Figura 14 - Avaliação do item 8.20 do Termo de Referência – Mapa de fluxo de passagens



MAPA DE FLUXO DE VEÍCULOS

Mês: novembro / 2024

Equipamento: GOSM7M701 / Faixa: GOSM7M701-2 / Local: Av. Perimetral Norte x R. Pascoal Mor O O / Senti

HORA/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
00:00 - 00:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	302	180	0	148	138	0	198	110	81	66	73	66	93	
01:00 - 01:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	138	98	0	94	92	0	134	66	47	40	46	50	45	
02:00 - 02:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	178	94	0	102	82	0	124	54	25	29	26	45	53	
03:00 - 03:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	100	130	0	96	144	0	110	35	47	52	39	44	52	
04:00 - 04:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	164	230	0	148	158	0	132	41	82	73	62	86	91	
05:00 - 05:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	238	590	0	290	392	0	290	88	212	194	176	197	185	
06:00 - 06:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	398	134	32	528	964	0	640	176	444	456	397	440	361	
07:00 - 07:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	554	163	138	792	690	0	865	207	550	583	570	575	565	
08:00 - 08:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	558	149	113	700	103	0	788	262	511	463	439	444	441	
09:00 - 09:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	678	101	803	650	888	20	818	273	389	423	423	393	411	
10:00 - 10:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	742	574	827	718	794	0	750	296	380	362	356	379	371	
11:00 - 11:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	800	774	186	658	614	170	770	138	377	357	369	325	411	
12:00 - 12:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	840	648	307	224	215	762	686	310	379	358	380	343	371	
13:00 - 13:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	856	222	322	0	516	838	676	297	370	367	307	343	371	
14:00 - 14:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872	600	487	0	788	819	568	329	360	365	386	358	404	
15:00 - 15:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100	459	512	6	381	768	414	336	369	358	386	362	361	
16:00 - 16:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	0	962	796	414	472	642	725	0	394	384	371	374	378	241
17:00 - 17:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	0	105	856	506	454	0	784	588	372	385	370	386	415	341
18:00 - 18:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	990	648	602	828	0	808	588	377	380	391	371	360	341
19:00 - 19:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	516	890	608	292	728	0	668	722	346	316	318	311	334	291
20:00 - 20:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	680	682	238	538	535	0	564	518	246	260	259	242	262	271
21:00 - 21:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	492	648	0	392	450	0	330	263	210	179	237	216	190	265
22:00 - 22:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	428	408	0	338	348	0	335	168	140	165	161	169	140	191
23:00 - 23:59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	360	274	0	246	234	0	294	126	109	105	92	103	125	134
TOTAL DIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	904	143	132	932	920	853	788	109	521	679	674	660	665	671

■ Sem fluxo
 ■ Abaixo da média do dia/hora
 ■ Acima da média do dia/hora

Figura 15 - Avaliação do item 8.20 do Termo de Referência – Mapa de fluxo de passagens

Tabela 30 – Resumo – Índice de Funcionamento

Equipamento	Faixa	Período de Teste (Horas)	Período Paralisado	Horas em Funcionamento	IF (%)
GOSM7M701	1	72	0	72	100,00%
GOSM7M701	2	72	0	72	100,00%

f. Do Índice de Funcionamento – IF – Equipamento Portátil

Conforme previsão do item 8.20 do Termo de Referência foram então realizadas por esta Comissão as análises pertinentes à fase de operação ininterrupta dos equipamentos implantados no âmbito da Prova de Conceito. Conforme previsão do Despacho nº 1998/2024, o cálculo do Índice de Funcionamento - IF dos equipamentos portáteis foram calculados com base nas imagens coletadas em campo, como se rememora:

“b. Para o cálculo do índice de funcionamento dos equipamentos portáteis, a Comissão de Avaliação se utilizará das imagens coletadas durante a avaliação e disponibilizadas por parte da licitante avaliada, em mídia digital, sem qualquer tipo de alteração, extraída diretamente do equipamento. Por meio destas imagens, com as respectivas



data/hora da captura, a comissão poderá avaliar o índice de funcionamento do equipamento durante o período de operação, nos termos do item 8.20.1 do Termo de Referência.”

Por meio da planilha eletrônica já acostada neste Relatório – em que se detalha as infrações detectadas - verificou-se que o equipamento do tipo portátil avaliado funcionou devidamente em todas as faixas horárias avaliadas, **atingindo assim, na forma do item 8.20.2 do Termo de Referência, Índice de Funcionamento – IF de 100% (cem por cento), em pleno atendimento à exigência editalícia.**

4. Do Relatório Final da Prova de Conceito – Lote 02

Com base nas avaliações expostas e detalhadas no presente relatório, entende esta comissão pela **aprovação da licitante CONSÓRCIO FISCALIZA GYN**, composto pelas empresas **VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A e SIGVIAS INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, no âmbito da Prova de Conceito do Lote 02 do Pregão Eletrônico nº 90007/2024, por ter proporcionado atendimento integral à todos os itens avaliados no âmbito do item 8 do Termo de Referência, conforme roteiro do Despacho nº 1998/2024.

Assinaturas:

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRE MOURA DANTAS
Data: 02/12/2024 09:45:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Alexandre Moura Dantas

Presidente da Comissão de Supervisão da Prova Conceito – Portaria nº 62/2024

Documento assinado digitalmente
gov.br ESTERFENY GUEDES PIRES
Data: 02/12/2024 10:33:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng.^a Esterfeny Guedes Pires

Membro da Comissão de Supervisão da Prova Conceito – Portaria nº 62/2024

